

Queue Number 2840986

Transaction Date 06 Oct 2026, 16:33:38

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
74949972 (CC10009) (CC10012)

Vehicle Details

Chassis Number	JTJHY00W5D*****
Specification	GCC Specification
Make	Lexus
Model	LX 570
Model Year	2013
Color	Black
Mileage	244475 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REPAINTED PORTION REPAIRED , FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION FADED	الصبغ
01.C Doors	FRONT BOTH SIDE , REAR LEFT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	FLOOR CHASSIS MUDDY RUST PROOFED, NOT VISIBLE	الارضية
01.F Windshield	FRONT SPOT CRACK	زجاج
01.G Bonnet	REPAINTED PORTION REPAIRED , REFITTED	غطاء المحرك
01.H Trunk	REPAINTED PORTION REPAIRED , AUTO NOT WORKING PROPERLY	صندوق
01.I Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD FENDERF RAME REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COPELETLY THIS RUSTPROOFED LEFT SIDE MOUNT MINOR DENT	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---------------------------------	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT	حالة المقاعد
---------------------	------------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED OIL WET GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الامامي
07 Lights		الاضاءة
07.A Tail Light	BOTH SIDE CRACK	الضوء الخلفي
07.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	REAR RIGHT SIDE LEAK	ممتص الصدمات
08.B Arms	BUSHES CRACKED	ازرع
08.C Other	SUSPENSION REFITTED	اخرى
09 Steering Condition		المقود
09.A Other	STEERING GETTING HARD	اخرى
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
10.B AC Condition	OK	المكيف
10.C Door Panel	LEFT SIDE STRIP PORTION CRACK	لوحة بطانة الباب

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة Test Certificate

✓ Pass / ناجح

استمارة المركبات
Vehicle Registration



وقت البدء:	7:40	Start Time:
وقت الانتهاء:	7:46	End Time:
رقم الحارة:	02	Lane:
رقم التذكرة:	100	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	2	Number of Prints:

رقم الشهادة:	1 TAS 2026 29773117	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	06-10-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	04-11-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	06-10-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Renewal Test فحص التجديد	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	5 min 58 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	5243332	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

بيانات اللوحة:	S 17254 Dubai Private دبي خصوصي S 17254	Plate Details:
رقم القاعدة:	JTJHY00W5D4102924	Chassis No.:
نوع المركبة:	LEXUS لكزس	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	LX 570 ال اكس 570	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	STATION استيشن	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	Black أسود	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	Left Hand Side يسار	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	244472 Kms كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	Japan اليابان	Origin:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	3UR3137997	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2700 Kgs كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	1950 Kgs كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2013	Model Year:
قوة المحرك:	388	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	8	Cylinders:
عدد المقاعد:	8	No. of Seats:

انبعاثات الكربون / Carbon footprint



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة Test Certificate



 3321 KM / كم Distance per year المسافة المقطوعة سنوياً	 342 L / لتر Fuel consumed per year استهلاك الوقود سنوياً	 1372 AED / درهم Fuel cost per year تكلفة الوقود سنوياً	 0.9 ton / طن Carbon footprint per year انبعاثات الكربون سنوياً
--	---	---	---

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 12 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 14 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 12 %	نسبة أول أكسيد الكربون للبتترول Vehicle on Petrol CO Reading 0.22 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading 54 PPM VOL			

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

FRONT BULKHEAD,FENDER FRAME,RADIATOR FRAME,CROSSMEMBER,APRON REPAIRED,

 Odometer Record Replace Events Date	22/09/2025	سجل عداد المسافات استبدال تاريخ الأحدث
--	--	---

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by: 48502	تم الفحص من قبل :	Transaction Number: 29773117	رقم المعاملة :
Service Name: Renewal Test فحص التجديد	اسم الخدمة :	Payment Method: VLS_PAYMENT	طريقة الدفع :
Attempt No.: 1	رقم المحاولة :	Total Service Fees: 170 AED Paid On 06/10/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 06/10/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.: --	رقم الموقف :	Received by: VLS نظام ترخيص المركبات	تم الاستلام من :