



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	23 May 2022, 17:55:44
Transaction Number	29363697 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	JN8AY2NY7G9158529
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Nissan
Model	Patrol
Model Year	2016
Color	White
Mileage	245303 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	8
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Brake Condition		الفرامل
01.A Brake Pedal	SPONGY	دواسة الفرامل
01.B Hand Brake	WEAK	فرامل اليد
02 Body		جسم المركبة
02.A Fenders	REAR BOTH SIDE & FRONT LEFT SIDE PORTION REPAIRED,REPAINTED & FRONT RIGHT SIDE REPAIRED,REPAINTED,REFITTED	مذكار
02.B Paint	BODY PORTION REPAIRED, REPAINTED,MINOR DENT,SCRATCHES,PORTION FADED	الصبغ
02.C Doors	LEFT SIDE BOTH PORTION REPAIRED,REPAINTED & RIGHT SIDE REPAIRED,REPAINTED & DENT SCRATCHES	أبواب
02.D Bumper	PORTION DAMAGED	دعامية
03 Interior Condition		الحالة الداخليه
03.A AC Condition	REAR LOW COOLING	المكيف
03.B Power Window Switch	REAR LEFT SIDE GLASS DAMAGED	مفتاح النافذه
03.C Sun Visor	LEFT SIDE LOOSE	حاجب الشمس
04 Transmission Condition		الجير
04.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق

DEFECT	REMARKS	
04.B Visual Gear Box Condition	OK	حالة الجير النظري
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2016 & EXPIRED,CRACKED	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2016 & EXPIRED,CRACKED	الاطار الخلفي
05.C Spare Tire &Tools	SPARE TIRE MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
06 Suspension System		ممتص الصدمات
06.A Shock Absorber	REAR LEFT SIDE SHOCK ABSORBER OIL LEAK	ممتص الصدمات
06.B Arms	FRONT LOWER ARM BUSH CRACKED	ازرع
07 Steering Condition		المقود
07.A Axle	FRONT DIFFERENTIAL OIL WET	اكسلات
08 Engine Condition		المحرك
08.A Visual Engine Condition	OK	حالة المحرك النظري
09 Chassis Condition		الشاسي
09.A Chassis	CHASSIS FRAME ALIGN REPAIRED	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.