CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2899686
Transaction Date	28 Oct 2026, 15:00:19
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	61939047 (CC10026) (CC10021)



Vehicle Details

Chassis Number	3KPFL4A75H*******
Specification	Imported
Make	Kia
Model	Forte
Model Year	2017
Color	Brown
Mileage	116757 Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	BOTH RIGHT SIDE REPAINTED,PORTION REPAIRED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED , PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	BOTH RIGHT SIDE REPAINTED,PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN	دعامية
01.G Bonnet	REPAINTED,PORTION REPAIRED	غطاء المحرك
01.H Pillars	RIGHT SIDE REPAIRED	القوائم
01.I Trunk	REPAINTED,PORTION REPAIRED	صندوق
01.J Sign of front accident	BUMPER FRAME, BULKHEAD, RADIATOR SUPPORT, FENDER FRAME REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE BULGED & BEND	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN STICKER PORTION DAMAGED	رقم القاعدة
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Engine Visual Condition	REFITTED PARTS GETTING RUSTY , MINOR OIL LEAK , ABNORMAL NOISY	الحالة النظريه للمحرك
04 Transmission Condition		**الجير**

Condition	Remarks	الحالة
04.A Gear Box Visual Condition	REFITTED PARTS GETTING RUSTY , MINOR OIL LEAK	الحالة النظريه للجير
04.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
06.B Tail Light	RIGHT SIDE DAMAGE	الضوء الخلفي
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
08 Interior Condition		الحاله الداخليه
08.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER WORN OUT , INETRIOR PARTS GETTING RUSTY	اخري
08.B Mirror	CENTER VIEW MIRROR DAMAGE	المرايا
08.C AC Condition	NOT COOLING	المكيف
08.D Dash Board	PORTION WORN OUT	لوحة القياده
08.E Roof Ceiling	PORTION WORN OUT	بطانه السقف
08.F Gear Shifting Lever	PORTION WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae