



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>25 Sep 2022, 18:08:31</b>
Transaction Number	<b>66835110 (CC10009)</b>	Queue Number	<b>595985</b>



Chassis Number	<b>2C3CDXHGXFH750879</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Dodge</b>
Model	<b>Charger</b>
Model Year	<b>2015</b>
Color	<b>Red</b>
Mileage	<b>204409 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>6</b>
Specification	<b>GCC Specification</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
01.A Trunk	PORTION REPAIRED REPAINTED	صندوق
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENT, SCRATCHES	الصبغ
01.C Fenders	REAR RIGHT SIDE PORTION REPAINTED	مدكار
<b>02 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
02.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
02.B Visual Gear Box Condition	SIGN MINOR LEAK & REFITTED/ MINOR JERKING	حالة الجير النظري
<b>03 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
03.A Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي
03.B Visual Engine Condition	MINOR OIL LEAK & REFITTED	حالة المحرك النظري
<b>04 Chassis Condition</b>		<b>الشاسي</b>
04.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه
<b>05 Brake Condition</b>		<b>الفرامل</b>
05.A Brake Pedal	WEAK	دواسة الفرامل

DEFECT	REMARKS	
05.B Hand Brake	WEAK	فرامل اليد
<b>06 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>
06.A Sunroof	NOT WORKING PROPERLY	فتحت سقف
06.B AC Condition	OK	المكيف
<b>07 Seats Condition</b>		<b>المقاعد</b>
07.A Seat Belt	REAR LEFT SIDE NOT WORKING	حزام الأمان
<b>08 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
08.A Front Tyre	BOTH SIDE DRY CRACKED, DATE REMOVED	الاطار الامامي
08.B Rear Tyre	BOTH SIDE DRY CRACKED, DATE REMOVED	الاطار الخلفي
<b>09 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>
09.A Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09.B Other	STABLIZER LINK BOOT CUT	اخرى
09.C Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
<b>10 Steering Condition</b>		<b>المقود</b>
10.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الروداد
<b>11 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
11.A Head Light	HIGH BEAM NOT WORKING	الاضاءة الرئيسية
11.B Warning Light	WARNING LIGHT ON IN DISPLAY	ضوء تحذير

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.