CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2912019
Transaction Date	26 Oct 2026, 16:51:08
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	29495612 (CC10013) (CC10025)



Vehicle Details

Chassis Number	JN8AY2NY2D*******
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Patrol
Model Year	2013
Color	Black
Mileage	155357 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION GETTING MINOR RUSTY FADED	الصبغ
01.C Doors	REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR PORTION DIRTY MOUNT RUBBER DRY CRACK MOUNT SIGN OF REFITTED	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN	دعامية
01.G Windshield	FRONT CRACK	زجاج
01.H Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.I Pillars	RIGHT SIDE C/PILLAR OUTER PANEL REPAIRED	القوائم
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS FRAME DIRTY GETTING RUSTY	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Other	INNER COMPARTMENT ELECTRIC WIRE WORN OUT UNSAFE	اخري
03.B Engine Visual Condition	REFITTED , OIL PAN DENT , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION CUT , SIDE COVER PORTION LOOSE , DRIVER SEAT PORTION LOOSE	حالة المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
05.B Propeller Shaft	FRONT MISSING	ناقل الحركة
05.C Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
05.D Four Wheel Drive	NOT WORKING	الدفع الرباعي
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	RIGHT SIDE 2022 CRACK , LEFT SIDE 2025	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Tail Light	LEFT SIDE SPOT CRACK	الضوء الخلفي
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
08.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09 Steering Condition		المقود
09.A Rack Pinion	BUSHES DRY CRACK WORN OUT	مسطرة المقود
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY SIGN OF FLOODED	اخري
10.B Mirror	LEFT SIDE ADJUSTMENT FOLDING NOT WORKING LOOSE	المرايا
10.C AC Condition	REAR OK , FRONT NOT WORKING	المكيف
10.D Dash Board	WORN OUT MELTED	لوحة القياده
10.E Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.