CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	3007901
Transaction Date	18 Nov 2026, 16:43:08
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	10125440 (CC10013) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	JN8AE2KP8H*******
Specification	Imported
Make	Nissan
Model	Quest
Model Year	2017
Color	Silver
Mileage	77534 Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	REPAINTED PORTION REPAIRED,FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENTS SCRATCHES,PORTION FADED RUSTY	الصبغ
01.C Doors	LEFT SIDE BOTH REPAINTED REPAIRED,FRONT REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR PORTION DIRTY DENT GETTING RUSTY	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED	دعامية
01.G Windshield	FRONT CRACKED	زجاج
01.H Roof	REPAINTED	السقف
01.I Bonnet	REPAIRED REPAINTED,REFITTED	غطاء المحرك
01.J Pillars	LEFT SIDE A/B/PILLAR ROCKER PANEL REPAIRED	القوائم
01.K Trunk	COVER PART MISSING	صندوق
01.L Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME RADIATOR SUPPORT BULK HEAD ASSEMBLY REFITTED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	FRONT LEFT SIDE CHASSIS END ALIGN MINOR DENT	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Other	INTAKE AIR PIPE PART MISSING	اخري

Condition	Remarks	الحالة
03.B Engine Visual Condition	REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	DENT	اخري
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	MINOR JERKING , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025,LEFT SIDE WORN OUT	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025 WORN OUT	الاطار الخلفي
08 Lights		الاضاءة
08.A Tail Light	LEFT SIDE PORTION DAMAGED	الضوء الخلفي
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
09.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09.C Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY SIGN OF FLOODED	اخري
10.B Mirror	RIGHT SIDE COVER PORTION DAMAGED	المرايا
10.C AC Condition	OK,REAR GRILL PANEL LOOSE	المكيف
10.D Roof Light	FRONT LEFT SIDE NOT WORKING	أنارة السقف
10.E Air Bag	LEFT SIDE DAMAGED	وسائد هوائية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

استمارة المركبات
Vehicle Registration

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✓ Pass / ناجح

Certificate Number:	5 TAS 2026 30198174	رقم الشهادة:
Inspection Date:	17-11-2026	تاريخ الفحص:
Certificate Validity Date:	16-12-2026	صلاحية الفحص:
Certificate Print Date:	17-11-2026	تاريخ طباعة الشهادة:
Services:	Registration Test فحص التسجيل	الخدمات:
Vehicle Testing Partner:	Tasjeel تسجيل	شريك فحص المركبات:
Vehicle Testing Centre:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	مركز الفحص:
Total Time Taken:	9 min 5 sec	مدة الفحص:
Appointment Reference No.:	--	رقم موعد الفحص:

Start Time:	11:02	وقت البدء:
End Time:	11:11	وقت الانتهاء:
Lane:	01	رقم الحارة:
Token No.:	129	رقم التذكرة:
Attempt No.:	1	رقم المحاولة:
Number of Prints:	1	عدد مرات الطباعة:

Vehicle Details / بيانات المركبة

Change possession:	72309185	نقل حيازة:
Chassis No.:	JN8AE2KP8H9165561	رقم القاعدة:
Vehicle Type:	NISSAN نيسان	نوع المركبة:
Vehicle Model:	QUEST كويست	تفاصيل النوع:
Vehicle Class:	Light Vehicle مركبة خفيفة	فئة المركبة:
Body Type:	STATION استيشن.	نوع الهيكل:
Fuel Type:	Benzene بنزين	الوقود:
Color:	Silver فضي	اللون:
Driving Direction:	Left Hand Side يسار	اتجاه عجلة القيادة:
Dimensions(H x W x L):	-- x -- x --	الابعاد(أ x ع x ط):
Current Odometer Reading:	✕ 124775 Kms / كيلومتر	قراءة العداد الحالية:

Previous Odometer Reading:	348451 Kms / كيلومتر	قراءة العداد السابقة:
Origin:	Japan اليابان	بلد الصنع:
Gear Type:	Automatic أوتوماتيك	ناقل الحركة:
Engine No.:	NILL	رقم المحرك:
Axles No.:	2	عدد المحاور:
No. of Doors:	4	عدد الأبواب:
G. V. W.:	2722 Kgs / كجم	الوزن الاجمالي:
Empty Weight:	2012 Kgs / كجم	الوزن فارغة:
Model Year:	2017	سنة التصنيع:
Horsepower:	260	قوة المحرك:
Cylinders:	6	عدد الأسطوانات:
No. of Seats:	7	عدد المقاعد:

Carbon footprint / انبعاثات الكربون

Your immediate action to protect Dubai environment is required / اتخذ إجراءات فورية لحماية بيئة دبي

4 | 8 | 12+ | 30.3 ton / طن

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

شهادة فحص المركبة
Test Certificate

معدل الاستهلاك السنوي للمركبة (تقديرياً لأخر 12 شهر)
Estimated Vehicle Consumption (Rate last 12 Months)

123078 KM / كم	12665 L / لتر	50787 AED / درهم	30.3 ton / طن
Distance per year المسافة المقطوعة سنوياً	Fuel consumed per year استهلاك الوقود سنوياً	Fuel cost per year تكلفة الوقود سنوياً	Carbon footprint per year انبعاثات الكربون سنوياً

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 8 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 18 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 7 %	نسبة أول اكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading 0.14 %

نسبة كربيد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading 49 PPM VOL

Inspection Findings / نتائج الفحص

Discrepancies / الفرق	Old Value / القيمة القديمة	New Value / القيمة الجديدة	Verified / تم التاكد من صحته
Odometer Device Odometer Reading Change العداد تغير قراءة عداد المسافات	Authorized, مرخص,	Replaced مستبدل	

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

DENT, SCRATCHES ON BODY// REAR BOTH SIDE WHEEL ARCH , RUNNING BOARD REPAIRED . AVOID UNDERNEATH PARTS GETTING RUSTY// PERFORM WHEEL ALIGNMENT //OLD KM 348451

Odometer Record Replace Events Date
سجل عداد المسافات استبدال تاريخ الأحداث

17/11/2026

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	28152,27323,27078,27323	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	30198174	رقم المعاملة :
Payment Method:	Credit Card بطاقة إئتمان	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	170 AED Paid On 17/11/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 17/11/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	Bajurdeen Abdul Gafoor باجوردين	تم الاستلام من :

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.