

Queue Number

2869101

Transaction Date

15 Oct 2026, 16:43:23

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

68783118 (CC10026) (CC10026)



Vehicle Details

Chassis Number

JHMCM56537*****

Specification

GCC Specification

Make

Honda

Model

Accord

Model Year

2007

Color

Silver

Mileage

N/A Km

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders

BOTH LEFT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED ,

مدكار

01.B Paint

BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES, PORTION FADED, PORTION RUSTY

الصبغ

01.C Rusty

UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY

صدأ

01.D Floor

PORTION DENT

الارضية

01.E Bumper

MISALIGN , BADLY DAMAGE FIXS BY SCREW

دعامية

01.F Bonnet

REPAINTED PORTION REPAIRED

غطاء المحرك

01.G Sign of side accident

FRONT LEFT SIDE FENDER BADLY DAMAGE

وجود مؤشر لحادث في الجانب

01.H Sign of back accident

BACK PANEL , BUMPER FRAME , WHEEL ARCH REPAIRED

وجود مؤشر لحادث في الخلف

01.I Vehicle Color

BROWN

لون المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis

CHASSIS GETTING RUSTY , OILLY MUDDY

الشاسيه

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition

ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED PARTS REFITTED MINOR OIL LEAK . PARTS RUSTY

الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition

PORTION WORN OUT

حالة المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED, PARTS REFITTED SIGN OF OIL WET LEAK PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED , ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	CENTER CONSOLE PANEL WORN OUT , INETERIOR PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	اخرى
10.B Mirror	BOTH SIDE VIEW MIRROR HOUSING WORN OUT & CENTER VIEW MIRROR DAMAGE	المرآيا
10.C AC Condition	NOT CHECK , GRILL PORTION DAMAGE	المكيف
10.D Floor Matting	DIRTY	فرش الأرضية
10.E Dash Board	PORTION WORN OUT	لوحة القيادة
10.F Roof Ceiling	FABRIC LOOSE	بطانة السقف
10.G Sun Visor	BOTH SIDE MIRROR COVER DAMAGE	حاجب الشمس
10.H Sun Visor	BOTH SIDE GLASS COVER DAMAGE	حاجب الشمس
10.I Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
10.J Door Panel	WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.K Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.L Gear Shifting Lever	PORTION WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae