



Test Certificate

Site Number	: 756-TASJEEL SHARJAH	Plate Code	:
Transaction Number	: 17722398	Plate Category	:
Transaction Date	: 11 JUL 2019 09:39:00	Plate Number	:
Queue Number	: 88031	Import Doc. Ref.	: 707316 SHJ
Chassis Number	: JMYLRV73W6J707316	Manufacturer/Model	: MITSUBISHI/PAJERO
Engine Number	:	Model Year	: 2006
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION	Mileage	: 386037

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
17 Shock Absorbers Test		فحص مخمد الصدمات
17.01 - Shock Absorber Test	Passed	فحص مخمد الصدمات
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.04 - Steering Ball Joints, Boots		وصلات عمود عجلة القيادة
02.10 - Ties Rods, Bushes, Centerlink, Left And Right		ربلات ذراع التوجيه
05 Body		الهيكل
05.01 - Rusty		الصدأ
05.02 - Paint		الصبغ
05.04 - Fenders		المدكار
05.05 - Bumpers		الدعامية
05.06 - Roof		السقف
05.07 - Floor		الارضية
06 General Items		الاشياء العامة
06.13 - Exhaust System		نظام العادم
06.16 - Engine Condition, Smoke		حالة المحرك - الدخان
09 Auction		الفحص الكامل
09.06 - Chassis Ok	OK	الشاصي جيد
09.10 - Engine Oil Leaking		تهريب زيت المحرك
09.25 - Body Repainted		أثر صبغ في المركبة
		FFRT B/S FENDER,FRT B/S DOOR ,QUTER PANEL,ROOF REPAINTED

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.