

Queue Number 2873419

Transaction Date 19 Oct 2026, 15:38:58

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
28515068 (CC10009) (CC10019)

Vehicle Details

Chassis Number	1N4BL4CV5K*****
Specification	Imported
Make	Nissan
Model	Altima
Model Year	2019
Color	Black
Mileage	95681 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION FADED	الصبغ
01.C Doors	REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Bumper	MISALIGN	دعامية
01.F Windshield	FRONT SPOT CRACK	زجاج
01.G Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.H Pillars	PILLARS ROCKER PANEL REPAIRED	القوائم
01.I Trunk	REFITTED	صندوق
01.J Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD RIGHT SIDE FENDER FRAME REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.K Sign of back accident	BACK PANEL QUARTER PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE CHASSIS OUTER MINOR DENT, SKIRT MINOR OPEN	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	REFITTED, OIL WET, GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	----------------------------------	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	DRIVER SEAT PORTION CRACK	حالة المقاعد
---------------------	---------------------------	--------------

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED,MINOR JERKING, GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Arms	BUSHES CRACKED	ازرع
08 Interior Condition		الحالة الداخلية
08.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER PORTION CUT , INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
08.B Mirror	LEFT SIDE ADJUSTMENT NOT WORKING PROPERLY , CENTER MIRROR GLASS PORTION FADED	المرايا
08.C AC Condition	OK	المكيف
08.D Dash Board	LEATHER REPLACED , PORTION WORN OUT	لوحة القيادة
08.E Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانة السقف
08.F Door Panel	PORTION WORN OUT LOOSE	لوحة بطانة الباب
08.G Air Bag	OPEN,REFITTED	وسائد هوائية
08.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
08.I Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae