

Queue Number 2607430

Transaction Date 01 Aug 2026, 10:50:39

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
14280501 (CC10013) (CC10013)

Vehicle Details

Chassis Number MMBJNK6405*****
 Specification GCC Specification
 Make Mitsubishi
 Model Pick Up
 Model Year 2005
 Color White
 Mileage N/A NA
 Fuel Type Diesel
 Transmission Type
 No. Of Cylinders 4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENT & SCRATCHES, PORTION FADED, PORTION RUSTY, SIGN OF HAIL STORM.	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS, SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR MUDDY, PORTION DENTS	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN, PORTION DENT	دعامية
01.E Fuel Tank	DENT	خزان الوقود
01.F Vehicle Model	L200	طرز المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS FRAME MUDDY DIRTY PORTION REPAIRED GETTING RUSTY DENT	الشاسيه
02.B Chassis Number	DOOR POST PLATE FADED	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START, ALL SYSTEM NOT CHECKED, REFITTED, OIL LEAK, PARTS RUSTY KEY MISSING	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT	حالة المقاعد
---------------------	------------------	--------------

05 Exhaust System

نظام العادم

05.A Other	CUT REWELDED	اخرى
------------	--------------	------

Condition	Remarks	الحالة
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED,REFITTED,OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
06.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	2024 WORN OUT DRY CRACK	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	2024 WORN OUT DRY CRACK	الاطار الخلفي
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
08.B Tail Light	PORTION CRACK	الضوء الخلفي
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
09.B Leaf Spring	MISALIGN , BUSHES DRY CRACK	
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
10.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
10.C Dash Board	PORTION WORN OUT	لوحة القيادة
10.D Sun Visor	LOOSE	حاجب الشمس
10.E Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
10.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص. ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae