



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	27 Sep 2022, 17:13:05
Transaction Number	26546288 (CC10009)	Queue Number	597257



Chassis Number	2G1135S39K9156572
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Chevrolet
Model	Impala
Model Year	2019
Color	Grey
Mileage	46419 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	6
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Transmission Condition		الجير
01.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
01.B Visual Gear Box Condition	OK	حالة الجير النظرى
02 Interior Condition		الحاله الداخليه
02.A AC Condition	NOT COOLING	المكيف
03 Tires and Rims Condition		الاطارات
03.A Front Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED	الاطار الامامي
03.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED	الاطار الخلفي
03.C Rims Condition	SCRATCHES	حالة الجنوط
04 Body		جسم المركبة
04.A Paint	BODY MINOR DENT ,SCRATCHES,	الصبغ
04.B Floor	FLOOR CHASSIS PORTION COVERED CHECKED VISIBLE AREA	الارضية
05 Suspension System		ممتص الصدمات
05.A Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي

DEFECT	REMARKS	
05.B Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
06 Steering Condition		المقود
06.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الروداد
07 Chassis Condition		الشاصي
07.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه
08 Engine Condition		المحرك
08.A Visual Engine Condition	OK	حالة المحرك النظري
08.B Other	ENGINE HOUSE CHASSIS PORTION MUDDY DUSTY	اخرى

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.