

Queue Number 2830300

Transaction Date 03 Oct 2026, 13:01:04

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
94606829 (CC10009) (CC10012)

Vehicle Details

Chassis Number	VF3VFAHX8M*****
Specification	GCC Specification
Make	Peugeot
Model	Expert
Model Year	2021
Color	White
Mileage	390459 Km
Fuel Type	Diesel
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body جسم المركبة

01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	FLOOR PORTION DENT MUDDY	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.G Trunk	REFITTED	صندوق
01.H Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD FENDER FRAM EREPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition الشاسي

02.A Chassis	FRONT LEFT SIDE CHASSIS INNER SIDE BEND RIGHT SIDE LOWER EDGE DENT, SLIGHTLY BEND	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK REFITTED SHAKING	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---------------------------	-----------------------

04 Seats Condition المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION CRACK	حالة المقاعد
---------------------	---------------	--------------

05 Transmission Condition الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	OIL WET REFITTED, GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
06.C Spare Tire &Tools	TIRE MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Arms	BUSHES CUT	ازرع
07.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
08 Steering Condition		المقود
08.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
09 Interior Condition		الحاله الداخليه
09.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY , (SIGN OF FLOODED)	اخري
09.B AC Condition	OK	المكيف
09.C Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10 Battery Condition		حالة البطارية
10.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص. ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae