CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2909699
Transaction Date	27 Oct 2026, 13:01:19
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	26772978 (CC10009) (CC10012)



Vehicle Details

Chassis Number	5TENL42NX3*******
Specification	Imported
Make	Toyota
Model	Tacoma
Model Year	2003
Color	Red
Mileage	332738 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	FLOOR CHASSIS MUDDY PORTION RUSTY	الارضية
01.E Bumper	PORTION DAMAGED , LOGO MISSING	دعامية
01.F Roof	REPAIRED	السقف
01.G Bonnet	REFITTED , HANDLE MISSING	غطاء المحرك
01.H Pillars	RIGHT SIDE PILLAR ROCKER PANEL REPAIRED , LEFT SIDE A / PILLAR PORTION DENT	القوائم
01.I Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.J Sign of back accident	REAR ASSEMBLY REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	BOTH SIDE CHASSIS RUSTY BULGED CRACKED,SLIGHTLY BEND	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	REFITTED OIL WET GETTING RUSTY,MUDDY	الحالة النظريه للمحرك
04 Exhaust System		نظام العادم
04.A Catalytic Converter	CUT REWELDED	دبة البيئة

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021 EXPIRED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021 EXPIRED	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	HUB COVER PORTION DAMAGED	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	LEFT SIDE CRACK	الضوء الخلفي
07.C Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
07.D Fog light	NOT WORKING	كشاف الضباب
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	BUSHES CRACKED	ازرع
08.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09 Steering Condition		المقود
09.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY SIGN OF FLOODED , (INTERIOR REFITTED)	اخري
10.B AC Condition	NOT COOLING , SWITCH LOOSE	المكيف
10.C Audio	SCREEN FADED , NOT WORKING	صوتيات
10.D Door Panel	PORTION DAMAGED	لوحة بطانة الباب
10.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر

wecare@carscheck.ae