

Queue Number

2538519

Transaction Date

15 Jul 2026, 15:18:42

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

83640030 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number	1C3CDFCH5D*****
Specification	Imported
Make	Dodge
Model	Dart
Model Year	2013
Color	White
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED DENTS AND SCRATCHES PAINT FADED PORTION RUSTY.	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY CHASSIS SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.C Floor	FLOOR PORTION DENT MUDDY.	الارضية
01.D Floor	UNDER FLOOR CHASSIS SUSPENSION PARTS NOT CHECKED, VISUAL TEST	الارضية
01.E Bumper	BUMPER MISALIGN PORTION DAMAGED.	دعامية

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS NOT CHECKED.	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN CHECKED ONLY STICKER	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT STARTING ALL SYSTEMS ARE NOT CHECKED COMPONENT PARTS STAIN PARTICLES	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	SEAT PORTION DIRTY PORTION CUT DAMAGED.	حالة المقاعد
---------------------	---	--------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	GEAR BOX NOT CHECKED.	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	-----------------------	----------------------

Condition	Remarks	الحالة
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	CRACKED WORN OUT	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	CRACKED WORN OUT	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED ALL LIGHT NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	BRAKE PARTS RUSTY.	دسك و طنايبر الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Other	SUSPENSION PARTS NOT CHECKED.	اخرى
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY SIGN OF FLOODED	اخرى
10.B Dash Board	WORN OUT PORTION DAMAGED.	لوحة القيادة
10.C Roof Ceiling	LOOSE.	بطانه السقف
10.D Odometer reading	NOT CHECKED.	قراءة عداد المسافات
10.E Door Panel	WORN OUT PORTION DAMAGED.	لوحة بطانة الباب
10.F Steering Wheel and control buttons	WORNOUT.	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae