



Test Certificate

Site Number	: 840-TASJEEL EM AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 19189782	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 15 FEB 2020 12:33:02	Plate Number	: 3893 EA
Queue Number	: 145279	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: 6G1MK52H79L233893	Manufacturer/Model	: CHEVROLET/CAPRICE
Engine Number	:	Model Year	: 2009
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:		
03 Brake System		نظام الفرامل
03.01 - Brake Efficiency Front Wheels Left And Right Hands		قوة فرامل المحور الامامي
		BRAKE VIBRATION & BRAKE PEDAL SPONGY
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
		TIRES 2016 & 2017
05 Body		الهيكل
05.07 - Floor		الارضية
		MIDDLE FLOORING & REINFORCEMENT SCRATCH & DENT
06 General Items		الاشياء العامة
06.12 - Seats Condition And Seats Fixing		المقاعد وحالتها وتثبيتها
		SEAT UPHOLSTERY DAMAGE & DIRTY
06.14 - Transmission Condition		حالة ناقل الحركة
		OK
06.16 - Engine Condition, Smoke		حالة المحرك - الدخان
		ENGINE MISFIRE/OIL LEAK & CHECK ENGINE LIGHT ON
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others		ملاحظات اخرى
		118055 KM
09 Auction		الفحص الكامل
09.02 - Need Wheel Alignment		بحاجة الى ميزانية العجلات
09.06 - Chassis Ok		الشاصي جيد
		OK
09.18 - A/C Not Cooling		عطل في المكيف
		NOT COOLING
09.25 - Body Repainted		أثر صينغ في المركبة

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.