



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>21 Nov 2022, 17:45:37</b>
Transaction Number	<b>75808455 (CC10006)</b>	Queue Number	<b>627590</b>



Chassis Number	<b>KNAB25121JT168551</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Kia</b>
Model	<b>Picanto</b>
Model Year	<b>2018</b>
Color	<b>Grey</b>
Mileage	<b>39975 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>4</b>
Specification	<b>GCC Specification</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>
01.A AC Condition	OK	المكيف
<b>02 Battery Condition</b>		<b>حالة البطارية</b>
02.A Battery Condition	MISSING	حالة البطارية
<b>03 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
03.A Front Tyre	BOTH SIDE 2017 CRACKED , EXPIRED	الاطار الامامي
03.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2017 CRACKED , EXPIRED	الاطار الخلفي
<b>04 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
04.A Paint	BODY MINOR DENT , SCRATCHES	الصبغ
04.B Floor	UNDER BODY RUST PROOFED	الارضية
<b>05 Chassis Condition</b>		<b>الشاسي</b>
05.A Chassis	OK	الشاسيه
<b>06 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
06.A Visual Gear Box Condition	OK	حالة الجير النظري
06.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق

## DEFECT

## REMARKS

## 07 Engine Condition

## المحرك

07.A Visual Engine Condition

OK

حالة المحرك النظري

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.