CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2814973
Transaction Date	01 Oct 2026, 16:44:15
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	42877243 (CC10009) (CC10012)



Vehicle Details

Chassis Number	1G1Y92D79F*******
Specification	Imported
Make	Chevrolet
Model	Corvette
Model Year	2015
Color	Red
Mileage	156244 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY FIBER PAINT NOT CHECKED , MINOR DENT SCRATCHES , SKIRT PORTION FADED	الصبغ
01.B Doors	INNER BUTTON FADED	أبواب
01.C Windshield	FRONT CRACKED	زجاج
01.D Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.E Trunk	MISALIGN	صندوق
01.F Door Handle &Lock	FRONT LEFT SIDE HANDLE WORN OUT	مقابض الأبواب والأقفال
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	OPEN REFITTED	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	DRIVER SEAT SIDE COVER LOOSE , RIGHT SIDE PORTION LOOSE	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	CUT REWELDED, MODIFIED NOISY	اخري
05.B Catalytic Converter	MISSING	دبة البيئة
06 Transmission Condition		الجير

Condition	Remarks	الحالة
06.A Gear Box Visual Condition	REFITTED, MINOR JERKING	الحالة النظريه للجير
06.B Propeller Shaft	REFITTED	ناقل الحركة
06.C Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024,WORN OUT	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021 WORN OUT	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
08 Wipers and Arms		المساحات
08.A Other	TANK CAP MISSING	اخري
09 Lights		الاضاءة
09.A Brake Light	CENTER COVER CRACK	نور الفرامل
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Suspension Subframe	LOWER BRACKET MINOR DENT	
10.B Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
10.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
11 Steering Condition		المقود
11.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
12 Interior Condition		الحاله الداخليه
12.A Other	INTERIOR REFITTED, PARTS GETTING MINOR RUSTY	اخري
12.B AC Condition	OK	المكيف
12.C Power Window Switch And Glass	SWITCH FADED	مفتاح النافذه و الزجاج
12.D Audio	NOT WORKING	صوتيات
12.E Dash Board	PANEL PORTION LOOSE , LEATHER REPLACED	لوحة القياده
12.F Door Panel	LEATHER LOOSE	لوحة بطانة الباب
12.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT , HORN NOT WORKING	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
.للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae