



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>14 Jan 2022, 11:56:28</b>
Transaction Number	<b>55384701 (CC10006)</b>	Queue Number	<b>312309</b>



Chassis Number	<b>YV1A9HFW4G1286485</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Volvo</b>
Model	<b>-</b>
Model Year	<b>2016</b>
Color	<b>Antique white</b>
Mileage	<b>109214 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>6</b>
Specification	<b>GCC Specification</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
01.A Doors	REAR RIGHT SIDE PORTION REPAIRED, REPAINTED	أبواب
01.B Floor	UNDER FLOOR COVER	الارضية
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Fenders	REAR RIGHT SIDE PORTION REPAIRED, REPAINTED	مدكار
01.E Paint	PORTION REPAIRED, REPAINTED & DENTS, SCRATCHES ON BODY	الصبغ
<b>02 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
02.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
02.B Gear Box	OK	الجير
<b>03 Wipers and Arms</b>		<b>المساحات</b>
03.A Wiper Arm &Blade	WORN OUT	ازرع المساحات والشفرات
<b>04 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
04.A Front Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED	الاطار الامامي
04.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الخلفي
<b>05 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>

DEFECT	REMARKS	
05.A Engine Condition	OK	حالة المحرك
<b>06 Chassis Condition</b>		<b>الشاسي</b>
06.A Chassis	VISABLE AREA OK	الشاسيه
<b>07 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>
07.A AC Condition	OK	المكيف
07.B Mirror	OK	المرايا
<b>08 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
08.A Head Light	OK	الاضاءة الرئيسية

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.