



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>24 Nov 2021, 18:40:30</b>
Transaction Number	<b>42647905 (CC10006)</b>	Queue Number	<b>312309</b>



Chassis Number	<b>RKLBB9HE8F5083120</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Toyota</b>
Model	<b>Corolla</b>
Model Year	<b>2015</b>
Color	<b>White</b>
Mileage	<b>172791 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>4</b>
Specification	<b>GCC Specification</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED	الصبغ
01.B Doors	LEFT SIDE BOTH DOOR PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED	أبواب
01.C Fenders	FRONT LEFT SIDE & REAR LEFT REPAINTED,PORTION REPAIRED&FRONT FENDER REFITIED	مدكار
01.D Bonnet	REPAINTED,PORTION REPAIRED,REFITIED	غطاء المحرك
01.E Trunk	REPAINTED,PORTION REPAIRED,MISALIGN	صندوق
01.F Floor	BACK PANEL ,QUATER PANEL REPAIRED	الارضية
01.G Bumper	REPAINTED	دعامية
01.H Other	FRONT FENDER FRAME ,BULK HEAD,BUMPER FRAME RADIATOR SUPPORT REPAIRED&LEFT FENDER FRAME MNOR BEND	اخرى
01.I Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
01.J Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
<b>02 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
02.A Head Light	RIGHT SIDE BRACKET BROKEN	الاضاءة الرئيسية
<b>03 Chassis Condition</b>		<b>الشاصي</b>

DEFECT	REMARKS	
03.A Chassis	OK	الشاسيه
<b>04 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
04.A Engine Condition	OK	حالة المحرك
<b>05 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
05.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
05.B Gear Box	OK	الجير
<b>06 Seats Condition</b>		<b>المقاعد</b>
06.A Seat Belt	OK	حزام الأمان
06.B Seat Condition	OK	حالة المقاعد
<b>07 Wipers and Arms</b>		<b>المساحات</b>
07.A Wiper Arm & Blade	WORNOUT	ازرع المساحات والشفرات
<b>08 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>
08.A AC Condition	OK	المكيف
<b>09 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
09.A Front Tyre	2016 ,LEFT CRACKED & EXPIRED&RIGHT SIDE 2019	الاطار الامامي
09.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الخلفي

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.