

Queue Number 2862658

Transaction Date 14 Oct 2026, 12:14:04

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
73363781 (CC10010) (CC10010)

Vehicle Details

Chassis Number KMHE24134J*****
 Specification GCC Specification
 Make Hyundai
 Model Sonata
 Model Year 2018
 Color Blue
 Mileage N/A Km
 Fuel Type Petrol
 Transmission Type
 No. Of Cylinders 4

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body	جسم المركبة
---------	-------------

01.A Fenders	REFITTED .	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED,SIGN OF TAXI. HAIL STORM.	الصبغ
01.C Rusty	BODY PORTION RUSTY MUDDY.	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR CHASSIS ,SUSPENSION PARTS NOT CHECKED .	الارضية
01.E Bumper	BUMPER MISALIGN ,SCRATCHES ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.F Windshield	FRONT CRACKED.	زجاج
01.G Bonnet	REFITTED . FIREWALL COVER MISSING.	غطاء المحرك
01.H Other	VISUAL TEST.,	اخرى
01.I Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD ,FENDER FRAME REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition	الشاسي
----------------------	--------

02.A Chassis	CHASSIS NOT CHECKED .	الشاسيه
02.B Chassis Number	CHECKED ONLY VIN STICKER .	رقم القاعدة

03 Engine Condition	المحرك
---------------------	--------

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED,ALL MAJOR PARTS MISSING.	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---	-----------------------

04 Seats Condition	المقاعد
--------------------	---------

04.A Seat Condition	DIRTY LOOSE PORTION CUT .	حالة المقاعد
---------------------	---------------------------	--------------

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED .	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED.	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	CRACKED WORN OUT .	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	CRACKED WORN OUT .	الاطار الخلفي
07 Wipers and Arms		المساحات
07.A Wiper Arm &Blade	ASSEMBLY MISSING.	ازرع المساحات والشفرات
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
08.B Tail Light	PORTION CRACKED.	الضوء الخلفي
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Disc&Drum	PARTS RUSTY.	دسك وطنابير الفرامل
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY,SIGN OF FLOODED.	اخرى
10.B Mirror	LOOSE FADED	المرآيا
10.C AC Condition	NOT CHECKED .	المكيف
10.D Dash Board	PORTION CRACK .	لوحة القيادة
10.E Roof Ceiling	PORTION LOOSE ,REAR PANEL INNER COVER MISSING.	بطانة السقف
10.F Odometer reading	NOT CHECKED .	قراءة عداد المسافات
10.G Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE.	لوحة بطانة الباب
10.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.I Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on
wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر
wecare@carscheck.ae