



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	18 Nov 2021, 17:24:51
Transaction Number	83025966 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	JTHBN30F610016042
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Lexus
Model	LS 430
Model Year	2001
Color	Green
Mileage	275198 Miles
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	8
Specification	USA Imported

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,BODY MINOR DENT,SCRATCHES	الصبغ
01.B Fenders	REPAINTED,PORTION REPAIRED	مدكار
01.C Door Handle &Lock	CENTER LOCK NOT WORKING PROPERLY	مقابض الأبواب والأقفال
01.D Rusty	UNDER BODY PART CHASSIS,FLOOR GETTING MINOR RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER BODY FULLY COVERED	الارضية
01.F Bumper	REPAINTED,PAINT DAMAGED	دعامية
02 Interior Condition		الحالة الداخليه
02.A Door Panel	WORNOUT	لوحة بطانة الباب
02.B Mirror	RIGHT SIDE MIRROR FOLDING NOT WORKING ,LOOSE&LEFT SIDE FADED	المرآيا
02.C Steering Wheel and control buttons	STEERING WHEEL ADJUSTMENT NOT WORKING PROPERLY	عجلة القيادة وازرار التحكم
02.D AC Condition	OK	المكيف
02.E Floor Matting	REPLACED &PORTION LOOSE	فرش الأرضيه
02.F Other	GEAR SHIFTING LOCK BUTTON COVER MISSING &DUST COVER CRACKED	اخرى

DEFECT	REMARKS	
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Condition	VIBRATION & ABNORMAL NOISY & MINOR OIL LEAK	حالة المحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Belt	OK	حزام الأمان
04.B Seat Condition	CRACKED	حالة المقاعد
05 Wipers and Arms		المساحات
05.A Wiper Arm & Blade	WORNOUT	ازرع المساحات والشفرات
06 Lights		الاضاءة
06.A Warning Light	WARNING LIGHT ON IN DISPLAY	ضوء تحذير
06.B Head Light	LEFT SIDE BRACKET CRACKED	الاضاءة الرئيسية
06.C Tail Light	REAR LEFT SIDE LENS CRACKED	الانارة
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2017	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2017	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	RIMS HAVE MINOR SCRATCHES	حالة الجنوط
08 Transmission Condition		الجير
08.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
08.B Gear Box	OIL LEAK	الجير
08.C DIFFERENTIAL	MOUNT BUSHES CRACKED	الدفرنشل
09 Chassis Condition		الشاصي
09.A Chassis	OK	الشاسيه
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.