CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2945715
Transaction Date	05 Nov 2026, 10:52:41
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	53921461 (CC10009) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	3GCTK7E39B*******
Specification	GCC Specification
Make	Chevrolet
Model	Avalanche
Model Year	2011
Color	Black
Mileage	129558 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY TOTALLY STICKER PAINT NOT CHECK PROPERLY STICKER PORTION CRACKED DAMAGED,PORTION REPAIRED REPAINTED	الصبغ
01.B Doors	REFITTED	أبواب
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	FLOOR THICK RUST PROOFED, NOT VISIBLE	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN PORTION CRACK SCRATCHES	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.G Pillars	RIGHT SIDE C/PILLAR REPAIRED	القوائم
01.H Trunk	CABIN UPPER COVER PORTION LOOSE NOT FIX PROPERLY,TAILGATE NOT OPEN	صندوق
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	BOTH SIDE CHASSIS BEND REPAIRED LEFT SIDE PORTION DENT RIGHT SIDE SLIGHTLY BEND , RUST PROOFED, GETTING RUSTY	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN CHASSIS NUMBER RE-PUNCHED	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK OPEN REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	DAMAGED	حالة المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Catalytic Converter	CUT REWELDED	دبة البيئة
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	OIL LEAK OPEN REFITTED GETTING RUSTY, JERKING	الحالة النظريه للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 DRY CRACK	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024 DRY CRACK	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	DENTS SCRATCHES	حالة الجنوط
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS GETTING FADED PORTION CRACK,RIGHT SIDE NOT WORKING	الاضاءة الرئيسية
08.B Tail Light	MINOR CRACK	الضوء الخلفي
08.C Revers Light	LEFT SIDE NOT WORKING	نور الرجوع للخلف
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	BUSHES CRACKED	ازرع
09.B Other	SUSPENSION REFITTED	اخري
09.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Oil	MINOR OIL LEAK	زيت المقود
10.B Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
10.C Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER PORTION CRACK LOCK DAMAGED,CIGARETTE ASHTRAY COVER DAMAGED	اخري
11.B Mirror	BOTH SIDE LOOSE AUTO FOLDING NOT WORKING	المرايا
11.C AC Condition	OK,SWITCH PORTION FADED	المكيف
11.D Roof Light	FRONT DAMAGED,REAR NOT WORKING	أنارة السقف
11.E Power Window Switch And Glass	MAIN SWITCH PANEL LOOSE	مفتاح النافذه و الزجاج
11.F Dash Board	DAMAGED	لوحة القياده
11.G Roof Ceiling	PORTION MODIFIED HOLE	بطانه السقف
11.H Sun Visor	LEFT SIDE MIRROR COVER MISSING	حاجب الشمس
11.I Door Panel	PORTION DAMAGED WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.J Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.K Engine Start Button	SWITCH DAMAGED,MODIFIED BUTTON	زر تشغيل المحرك

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae

استمارة المركبات
Vehicle Registration

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✓ Pass / ناجح

Certificate Number:	5 TAS 2026 30070353	رقم الشهادة:
Inspection Date:	04-11-2026	تاريخ الفحص:
Certificate Validity Date:	03-12-2026	صلاحية الفحص:
Certificate Print Date:	04-11-2026	تاريخ طباعة الشهادة:
Services:	Registration Test فحص التسجيل	الخدمات:
Vehicle Testing Partner:	Tasjeel تسجيل	شريك فحص المركبات:
Vehicle Testing Centre:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	مركز الفحص:
Total Time Taken:	10 min 59 sec	مدة الفحص:
Appointment Reference No.:	--	رقم موعد الفحص:

Start Time:	10:33	وقت البدء:
End Time:	10:44	وقت الانتهاء:
Lane:	01	رقم الحارة:
Token No.:	139	رقم التذكرة:
Attempt No.:	2	رقم المحاولة:
Number of Prints:	1	عدد مرات الطباعة:

Vehicle Details / بيانات المركبة

Plate Details:	--	بيانات اللوحة:
Chassis No.:	3GCTK7E39BG269549	رقم القاعدة:
Vehicle Type:	CHEVROLET شيفروليه	نوع المركبة:
Vehicle Model:	AVALANCHE افالانج	تفاصيل النوع:
Vehicle Class:	Light Vehicle مركبة خفيفة	فئة المركبة:
Body Type:	PICK-UP بيك اب	نوع الهيكل:
Fuel Type:	Benzene بنزين	الوقود:
Color:	Black اسود	اللون:
Driving Direction:	Left Hand Side يسار	اتجاه عجلة القيادة:
Dimensions(H x W x L):	-- x -- x --	الابعاد(أ x ع x ط):
Current Odometer Reading:	129557 Kms / كيلومتر	قراءة العداد الحالية:
Origin:	Mexico المكسيك	بلد الصنع:

Gear Type:	Automatic أوتوماتيك	ناقل الحركة:
Engine No.:	NILL	رقم المحرك:
Axles No.:	2	عدد المحاور:
No. of Doors:	4	عدد الأبواب:
G. V. W.:	2500 Kgs / كجم	الوزن الاجمالي:
Empty Weight:	1650 Kgs / كجم	الوزن فارغة:
Model Year:	2011	سنة التصنيع:
Horsepower:	--	قوة المحرك:
Cylinders:	8	عدد الأسطوانات:
No. of Seats:	5	عدد المقاعد:

Carbon footprint / انبعاثات الكربون

Thank you for protecting the environment. / شكراً لك لحماية البيئة.



This is to confirm receipt of Seventy Dirhams (70) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (70) فقط سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

شهادة فحص المركبة
Test Certificate

معدل الاستهلاك السنوي للمركبة (تقديرياً فى 12 شهر)
Estimated Vehicle Consumption (Rate in 12 Months)

7197 KM / كم	741 L / لتر	2972 AED / درهم	1.8 ton / طن
Distance per year المسافة المقطوعة سنوياً	Fuel consumed per year استهلاك الوقود سنوياً	Fuel cost per year تكلفة الوقود سنوياً	Carbon footprint per year انبعاثات الكربون سنوياً

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة كربيد الهيدروجين لمركبات البترول	نسبة أول اكسيد الكربون للبترول
Vehicle on Petrol HC Reading	Vehicle on Petrol CO Reading
283 PPM VOL	0.63 %

Inspection Findings / نتائج الفحص

Discrepancies / الفرق	Old Value / القيمة القديمة	New Value / القيمة الجديدة	Verified / تم التاكد من صحته
Engine Size Discrepancy in Engine Size سعة المحرك اختلاف في حجم المحرك	6600	5300	

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

VIN NUMBER CONFORMED BY AGENCY LATTER

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	38702	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	2	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	30070353	رقم المعاملة :
Payment Method:	Credit Card بطاقة إئتمان	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	70 AED Paid On 04/11/2026 70 درهم وتم الدفع في تاريخ 04/11/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	Bajurdeen Abdul Gafoor باجوردين	تم الاستلام من :

This is to confirm receipt of Seventy Dirhams (70) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (70) فقط سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.