



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **23 Jan 2023, 17:02:55**
 Transaction Number **98543516 (CC10008)** Queue Number **661643**



Chassis Number **MMBJNKL40GH046860**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Mitsubishi**
 Model
 Model Year **2016**
 Color **White**
 Mileage **001 Km**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **4**
 Specification **GCC Specification**

DEFECT	REMARKS	
01 Lights		الاضاءة
01.A Head Light	LENS FADED,ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
01.B Tail Light	RIGHT SIDE TAIL LIGHT CRACK	الانارة
02 Battery Condition		حالة البطارية
02.A Battery Condition	MISSING	حالة البطارية
03 Tires and Rims Condition		الاطارات
03.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2018 CRACKED,	الاطار الخلفي
03.B Front Tyre	BOTH SIDE 2020 CRACKED	الاطار الامامي
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
05 Body		جسم المركبة
05.A Floor	FRONT BOTH BODY MOUNT BEND	الارضية
05.B Other	FRONT FENDER FRAME, BUMPER FRAME, RADITOR SUPPORT, BULK HEAD REPAIRED	اخرى
05.C Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
05.D Vehicle Model	L 200	طراز المركبة

DEFECT	REMARKS	
05.E Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES,PORTION RUSTY,	الصبغ
05.F Rusty	UNDER FLOOR PARTS & CHASSIS GETTING RUSTY	صدأ
05.G Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
05.H Bumper	MISALIGN	دعامية
05.I Fuel Tank	DENT	خزان الوقود
05.J Doors	REAR TRUNK DOOR NOT CLOSE PROPERLY & BEND	أبواب
06 Interior Condition		الحالة الداخلية
06.A Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
06.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
06.C Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
07 Engine Condition		المحرك
07.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,KEY MISSING, REFITTED, OIL LEAK	حالة المحرك النظري
08 Transmission Condition		الجير
08.A Visual Gear Box Condition	NOT CHECKED , REFITTED ,OIL LEAK	حالة الجير النظري
08.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Ball Joint	BOOT CRACKED	مفصل كروي
10 Chassis Condition		الشاسي
10.A Chassis	CHASSIS FRAME GETTING RUSTY	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.