

Queue Number

1945714

Transaction Date

12 Nov 2025, 15:56:07

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

73839753 (CC10018) (CC10018)



Vehicle Details

Chassis Number

LSJA24W61L*****

Specification

GCC Specification

Make

MG

Model

HS

Model Year

2020

Color

Blue

Mileage

75180 Km

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint

MINOR DENTS & SCRATCHES

الصبغ

01.B Rusty

UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY

صدأ

01.C Floor

UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY

الارضية

01.D Bumper

MISALIGN

دعامية

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis

CHECKED VISIBLE AREA ONLY / OK

الشاسية

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition

OIL WET

الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition

PORTION HOLE

حالة المقاعد

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition

OK

الحالة النظرية للجير

05.B Road Test

NOT CHECKED

فحص علي الطريق

06 Tires and Rims Condition

الاطارات

06.A Front Tyre

LEFT 2024, RIGHT 2019 EXPIRED, CRACKED

الاطار الامامي

Condition	Remarks	الحالة
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020, DRY CRACKED	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENTS & SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Hand Brake	SWITCH DAMAGED	فرامل اليد
08 Interior Condition		الحالة الداخلية
08.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER WORN OUT	اخرى
08.B AC Condition	NO COOLING	المكيف
08.C Power Window Switch And Glass	FRONT LEFT SWITCH BUTTON DAMAGED	مفتاح النافذه و الزجاج
08.D Door Panel	WORN OUT	لوحة بطانة الباب
08.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
08.F Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae