

Queue Number 2740708

Transaction Date 11 Sep 2026, 09:44:56

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
25712613 (CC10009) (CC10012)

Vehicle Details

Chassis Number	SALGV2REXK*****
Specification	Imported
Make	Range Rover
Model	Vogue
Model Year	0
Color	Unknown
Mileage	73555 Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY TOTALY STICKER , PORTION REPAINTED , PORTION REPAIRED MINOR DENT	الصبغ
01.B Doors	LEFT SIDE BOTH REFITTED	أبواب
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Sign of side accident	REAR LEFT SIDE QUATAR PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.E Vehicle Color	BLACK	لون المركبة
01.F Vehicle Year Model	2019	سنة صنع المركبة
01.G Vehicle Model	AUTOBIOGRAPHY	طرارز المركبة

02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	CHASSIS FULLY COVERED MUDDY CHECKED VISIBLE AREA ONLY / OK	الشاسيه
02.B Other	FOR PROPERLY INSPECTION NEED TO REMOVE FENDER COVER ,UNDER COVER ,CLEAN UNDER BODY	اخرى

03 Engine Condition		المحرك
03.A Other	BATTERY RECHARGING SYSTEM FAULT	اخرى
03.B Engine Visual Condition	OIL LEAK REFITTED DELAY STARTING,SIGN OF OLD COOLANT LEAK ,PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	REAR CENTER CONSOLE BOX COVER PORTION DAMAGED	حالة المقاعد

05 Transmission Condition	الجير
---------------------------	-------

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY ,MINOR JERKING	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Wipers and Arms		المساحات
07.A Wiper Arm &Blade	LEFT SIDE PORTION DAMAGED	ازرع المساحات والشفرة
08 Lights		الاضاءة
08.A Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
09.B AC Condition	OK	المكيف
09.C Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
10.A Coolant tank	EMPTY	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae