

Queue Number 2662758

Transaction Date 19 Aug 2026, 16:26:30

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
26114081 (CC10008) (CC10011)

Vehicle Details

Chassis Number	WP1AA2A28G*****
Specification	Imported
Make	Porsche
Model	Cayenne
Model Year	2016
Color	Black
Mileage	129663 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE,REAR LEFT REPAINTED PORTION REPAIRED,FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,PAINT THICKNESS HIGH,MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	LEFT SIDE BOTH REPAIRED REPAINTED,REAR RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED,FRONT REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS ,POWER TRAIN GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	FLOOR MUDDY PORTION DENT	الارضية
01.F Bonnet	REPAINTED PORTION REPAIRED,REFITTED, MISALIGN	غطاء المحرك
01.G Trunk	LEFT SIDE INNER LIGHT COVER MISSING	صندوق
01.H Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD FENDER FRAME REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT BOTH SIDE CHASSIS BEND OPEN DETACH , FRONT RIGHT SIDE REPAIRED	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	COMPONENTS REFITTED .PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	REAR SEAT COVER PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
---------------------	---------------------------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023 GETTING WORN OUT CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023 DRY CRACK,GETTING WORN OUT	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	DENTS SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Wipers and Arms		المساحات
07.A Other	COVER MISSING	اخرى
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	RIGHT SIDE LOOSE BRACKET DAMAGED	الاضاءة الرئيسية
08.B Indicator & Hazard light	LEFT SIDE MIRROR INDICATOR LIGHT DAMAGED	الاشارات
08.C Revers Light	NOT WORKING	نور الرجوع للخلف
09 Interior Condition		الحالة الداخليه
09.A Mirror	SWITCH PORTION WORN OUT	المرآيا
09.B AC Condition	OK,GRILL ADJUSTER MISSING	المكيف
09.C Power Window Switch And Glass	REAR LEFT SIDE GLASS NOISY WHILE CLOSE	مفتاح النافذه و الزجاج
09.D Dash Board	LOWER PORTION LOOSE	لوحة القيادة
09.E Roof Ceiling	LOOSE	بطانه السقف
09.F Door Panel	PORTION DAMAGED	لوحة بطانة الباب
09.G Steering Wheel and control buttons	GETTING WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.H Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

