

Queue Number 2336967

Transaction Date 24 Apr 2026, 16:49:34

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
27322569 (CC10013) (CC10011)

Vehicle Details

Chassis Number 4T1BK36B86*****

Specification Imported

Make Toyota

Model Avalon

Model Year 2006

Color --

Mileage 254317 Miles

Fuel Type Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders 6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT SCRATCHES,FADED,PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR RUST PROOFED , MUDDY , DENTS	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN,PORTION CRACKED	دعامية
01.E Windshield	PORTION CRACK	زجاج
01.F Bonnet	STAY SHOCK NOT WORKING,REFITTED	غطاء المحرك
01.G Pillars	LEFT SIDE A/PILLAR OUTER PANEL REPAINTED PORTION REPAIRED	القوائم
01.H Trunk	COMPARTMENT COVER PORTION DAMAGED	صندوق
01.I Vehicle Color	GREEN	لون المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS RUST PROOFED , PORTION GETTING RUSTY FROM BATTERY ACID	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN CHECK DOOR POST STICKER	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	MOUNT RUBBER CRACK	كرسي
03.B Other	UPPER COVER CRACK	اخرى
03.C Engine Visual Condition	OIL LEAK , OIL PAN DENT , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

Condition	Remarks	الحالة
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	COVER PORTION CRACK WORN OUT,REAR SEAT LOOSE	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Catalytic Converter	CUT REWELDED / DENT	دبة البيئة
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	MINOR JERKING , OIL PAN DENT , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظره للجير
06.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022 NO AIR	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022 LOW AIR	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	DENTS SCRATCHES / NUT MISSING	حالة الجنوط
07.D Spare Tire &Tools	MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
08 Wipers and Arms		المساحات
08.A Other	BOTTLE CAP MISSING	اخرى
09 Lights		الاضاءة
09.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
09.B Fog light	FADED	كشاف الضباب
10 Brake Condition		الفرامل
10.A Hand Brake	WEAK	فرامل اليد
10.B Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
11 Suspension System		ممتص الصدمات
11.A Shock Absorber	WEAK	ممتص الصدمات
11.B Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
11.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
11.D Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
12 Steering Condition		المقود
12.A Steering Boot	BOOT CUT WORN OUT	ربلة المقود
12.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
12.C Axle	LEAK	اكسلات
13 Interior Condition		الحالة الداخليه
13.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER PORTION DAMAGED,CUP HOLDER COVER DAMAGED / INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
13.B Mirror	LEFT SIDE DAMAGED,RIGHT SIDE GETTING FADED	المرايا
13.C AC Condition	NO COOLING,GRILL PORTION DAMAGED	المكيف

Condition	Remarks	الحالة
13.D Power Window Switch And Glass	FRONT LEFT SIDE NOT WORKING,RIGHT NOT WORKING FROM MAIN SWITCH	مفتاح النافذه و الزجاج
13.E Dash Board	CRACKED WORN OUT	لوحة القيادة
13.F Roof Ceiling	DIRTY	بطانه السقف
13.G Sun Visor	LEFT SIDE MIRROR LIGHT NOT WORKING	حاجب الشمس
13.H Door Panel	PORTION WORN OUT,CRACK	لوحة بطانة الباب
13.I Steering Wheel and control buttons	WORN OUT,HORN NOT WORKING	عجلة القيادة وازرار التحكم
13.J Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
14 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
14.A Radiator Condition	CAP LEAK	حالة المبرد
14.B Coolant tank	WATER EMPTY	خزان التبريد
15 Battery Condition		حالة البطارية
15.A Battery Condition	MISSING	حالة البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae