

Queue Number

2625022

Transaction Date

07 Aug 2026, 15:40:11

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

84916593 (CC10021) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	5GRGN23UX6*****
Specification	GCC Specification
Make	Hummer
Model	H2
Model Year	2006
Color	Silver
Mileage	226397 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORION REPAIRED,MINOR DENTS SCRATCHES,PORION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Windshield	CRACKED	زجاج
01.D Bonnet	UPPER GRILL PANEL CRACKED	غطاء المحرك
01.E Other	FOOT STEP LOOSE,PORION DAMAGED	اخرى
01.F Trunk	LOCK HANDLE DAMAGED,PANEL COVER PORION CRACKED	صندوق

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS FRAME MUDDY RUSTY PORION DENT	الشاسيه
--------------	---------------------------------------	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	REFITTED MINOR OIL LEAK, PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--------------------------------------	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	EXTRA COVER,REAR SEAT MISSING,FRONT RIGHT SEAT ADJUSTMENT SWITCH DAMAGED	حالة المقاعد
---------------------	--	--------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED MINOR OIL LEAK, PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	CRACKED EXPIRED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	CRACKED EXPIRED	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	GETTING RUSTY	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	NOT WORKING,LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	BUSHES CRACKED	ازرع
09.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
10 Steering Condition		المقود
10.A Axle	BOOT CUT	اكسلات
11 Interior Condition		الحالة الداخلية
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY,SIGN OF FLOODED	اخرى
11.B Mirror	CENTER VIEW MIRROR MISSING,RIGHT SIDE ADJUSTMENT NOT WORKING,RIGHT SIDE COVER PART MISSING	المرآيا
11.C AC Condition	NO COOLING	المكيف
11.D Roof Light	REAR NOT WORKING SWITCH MISSING	أنارة السقف
11.E Power Window Switch And Glass	FRONT RIGHT,REAR BOTH SIDE NOT WORKING,MAIN SWITCH PANEL PORTION DAMAGED	مفتاح النافذه و الزجاج
11.F Dash Board	PORTION WORN OUT	لوحة القيادة
11.G Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
11.H Sun Visor	DAMAGED	حاجب الشمس
11.I Door Panel	PORTION WORN OUT LOOSE	لوحة بطانة الباب
11.J Steering Wheel and control buttons	PORTION MELTED,PANEL COVER LOOSE	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.K Sunroof	NOT WORKING	فتحت سقف
11.L Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT,PANEL MISALIGN	ذراع نقل السرعات
12 Battery Condition		حالة البطارية
12.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the

vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✗ Fail / راسب



وقت البدء:	13:34	Start Time:
وقت الانتهاء:	13:45	End Time:
رقم الحارة:	01	Lane:
رقم التذكرة:	214	Token No.:
رقم المحاولة:	2	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 TAS 2026 29405922	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	29-08-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	27-09-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	29-08-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	10 min 46 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

بيانات اللوحة:	--	Plate Details:
رقم القاعدة:	5GRGN23UX6H114574	Chassis No.:
نوع المركبة:	HUMMER هامر	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	H2 اتش 2	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	STATION استيشن	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	Silver فضي	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	226399 Kms كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	United States الولايات المتحدة	Origin:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	R6H114574	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	3200 Kgs كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	2294 Kgs كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2006	Model Year:
قوة المحرك:	316	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	8	Cylinders:
عدد المقاعد:	5	No. of Seats:



▲ This is to confirm receipt of Seventy Dirhams (70) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (70) فقط سبعة درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالتسجيل الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



نتائج الفحص / Inspection Findings

العيوب / Defects	المشكلة / Issue	خطورة العطل / Severity
Chassis الهيكل	Loose / missing mounting bolts and nuts البراغى والصواميل غير مثبتة بإحكام	Major رئيسي
CHANGE FRONT BODY MOUNTING BUSH DAMAGE		
Battery البطارية	Battery Clamp مشبك البطارية	Major رئيسي
FIX		
Warning triangle مثلثات التحذير	Missing المثلث العاكس مفقود	Major رئيسي
REAR BOOT NOT OPEN		
Tire الأتار	Date of manufactured tampered or expired تاريخ الصناعة مزور أو منتهي الصلاحية	Major رئيسي
CHANGE ALL TIRE EXPIRED		
Axles المحاور	Cracked, broken محور العجلة مكسور أو متشقق	Major رئيسي
CHANGE FRONT LEFT SIDE AXLE BOOT CRACKED		
Front and Rear Windshields الزجاج الأمامي والخلفي	Front Cracked/broken (Major) الأمامي متصدع أو مكسور (بليغ)	Major رئيسي
CHANGE FRONT WINDHSIELD CRACKED		
Steering Box صندوق نظام التوجيه	Continuous or excessive oil leak تسريب مستمر أو زائد للزيت	Major رئيسي
REPAIR STEERING OIL LEAK		

تفاصيل الدفع / Payment Details

Inspection Performed by: 48199	تمّ الفحص من قبل :	Transaction Number: 29405922	رقم المعاملة :
Service Name: Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method: Cash نقدي	طريقة الدفع :
Attempt No.: 2	رقم المحاولة :	Total Service Fees: 70 AED Paid On 29/08/2026 70 درهم وتم الدفع في تاريخ 29/08/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.: --	رقم الموقف :	Received by: Bajurdeen Abdul Gafoor باجوردين	تم الاستلام من :



⚠ This is to confirm receipt of Seventy Dirhams (70) AED only for the services mentioned.
⚠ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

⚠ هذا لتأكيد استلام (70) فقط سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
⚠ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

