



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **29 Nov 2022, 15:48:53**
 Transaction Number **88984648 (CC10009)** Queue Number **632603**



Chassis Number **JTHB21B17K2042640**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Lexus**
 Model **ES 300**
 Model Year **2019**
 Color **Black**
 Mileage **179274 Km**
 Fuel Type **Hybrid**
 No. Of Cylinders **4**
 Specification **GCC Specification**

DEFECT	REMARKS	
01 Interior Condition		الحاله الداخليه
01.A Steering Wheel and control buttons	WORN OUT,	عجلة القيادة وازرار التحكم
01.B Other	LEVER KNOB COVER WORN OUT	اخرى
01.C AC Condition	OK	المكيف
02 Body		جسم المركبة
02.A Fenders	FRONT LFT SIDE REPAIRED REPAINTED	مذكور
02.B Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
02.C Paint	BODY PORTION REPAIRED , REPAINTED & MINOR DENT ,SCRATCHES,	الصبغ
02.D Floor	UNDER FLOOR FENDER CHASSIS FULY COVRED CHECKED VISIBLE AREA ONLY	الارضيه
03 Chassis Condition		الشاصي
03.A Chassis	CHASSIS COVERED CHECKED VISIBLE AREA ONLY /OK	الشاصيه
04 Steering Condition		المقود
04.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادت
05 Suspension System		ممتص الصدمات

DEFECT	REMARKS	
05.A Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
05.B Arms	LOWER ARM BUSH CRACKED	ازرع
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2020/2019 CRACKED	الاطار الخلفي
06.B Front Tyre	BOTH SIDE 2020 CRACKED	الاطار الامامي
07 Transmission Condition		الجير
07.A Visual Gear Box Condition	OK	حالة الجير النظرى
07.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
08 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
08.A Coolant tank	WATER TANK CAP MISSING	خزان التبريد
09 Engine Condition		المحرك
09.A Visual Engine Condition	OK	حالة المحرك النظرى

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.