



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **25 May 2023, 13:59:24**
 Transaction Number **57080447 (CC10006)** Queue Number **720345**



Chassis Number **6T1BF9FK9EX530017**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Toyota**
 Model **Camry**
 Model Year **2014**
 Color **--**
 Mileage **001 Km**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **4**
 Specification **GCC Specification**

DEFECT	REMARKS	
01 Interior Condition		الحالة الداخلية
01.A AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
01.B Dash Board	PORTION DAMAGED	لوحة القيادة
01.C Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
01.D Odometer reading	NOT CHECKED	قراءة عداد المسافات
02 Transmission Condition		الجير
02.A Visual Gear Box Condition	NOT CHECKED,OIL LEAK,REFITTED	حالة الجير النظري
02.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
02.C Gear Box Mount	BUSH CRACKED	كرسي الجير
03 Body		جسم المركبة
03.A Paint	REPAINTED, PORTION REPAIRED, PORTION STICKER , PORTION DAMAGED, DENTS, SCRATCHES ON BODY (TAXI)	الصبغ
03.B Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED.	دعامية
03.C Vehicle Color	BIEGE / VIOLET	لون المركبة
03.D Rusty	UNDER BODY PARTS, SUSPENTION GETTING RUSTY	صدأ
03.E Floor	BACK PANEL, SPARE WHEEL HOSING, QUATER PANEL	الارضية

DEFECT	REMARKS	
	REPLACED	
03.F Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
04 Engine Condition		المحرك
04.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,KEY MISSING,OIL LEAK,REFITTED	حالة المحرك النظري
04.B Mount	BUSHES CUT	كرسي
05 Lights		الاضاءة
05.A Head Light	LENS FADED,ALL LIGHTS NOT CHCKED.	الاضاءة الرئيسية
05.B Tail Light	RIGHT SIDE COVER DAMAGED	الانارة
06 Seats Condition		المقاعد
06.A Seat Condition	COVER DAMAGED	حالة المقاعد
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED,	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED,	الاطار الخلفي
08 Steering Condition		المقود
08.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
09 Chassis Condition		الشاسي
09.A Chassis	FRONT BOTH SIDE CHASSIS & REAR BOTH SIDE CHASSIS EXTENSION REPAIRED	الشاسيه
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
10.B Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.