

Queue Number 2823354

Transaction Date 02 Oct 2026, 14:19:31

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
99213567 (CC10013) (CC10025)

Vehicle Details

Chassis Number	MPAEL34P27*****
Specification	GCC Specification
Make	Isuzu
Model	D-Max
Model Year	2007
Color	White
Mileage	758283 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION GETTING RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR MINOR DENT / FRONT LEFT SIDE MOUNT DAMAGED / MOUNT RUBBER DRY CRACK	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.G Other	REAR CABIN AREA REPAIRED	اخرى
01.H Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS FRAME RUST PROOFED PORTION DAMAGED CRACK HOLE BULGED DENT REPAIRED	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	MOUNT RUBBER DRY CRACK	كرسي
03.B Smoke	MINOR BLACK	دخان
03.C Engine Visual Condition	MINOR OIL LEAK , REFITTED , MISFIRING , SHAKING , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	EXTRA COVER	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	CUT REWELDED	اخرى
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025 CRACK	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACK	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	EACH RIM ONE NUT MISSING	حالة الجنوط
08 Lights		الاضاءة
08.A Warning Light	WARNING RIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Leaf Spring	BUSHES DRY CRACK / LEFT DAMAGED / MISALIGN	
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY	اخرى
10.B AC Condition	NOT WORKING , GRILL PORTION DAMAGED	المكيف
10.C Roof Light	NOT WORKING	أنارة السقف
10.D Audio	NOT WORKING	صوتيات
10.E Sun Visor	RIGHT SIDE MISSING	حاجب الشمس
10.F Door Panel	PORTION WORN OUT , PORTION DAMAGED	لوحة بطانة الباب
10.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.H Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on
wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر
wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة Test Certificate

✓ Pass / ناجح

استمارة المركبات
Vehicle Registration



وقت البدء:	12:34	Start Time:
وقت الانتهاء:	12:44	End Time:
رقم الحارة:	02	Lane:
رقم التذكرة:	159	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	1 MUT 2026 29707285	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	29-09-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	28-10-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	29-09-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Renewal Test فحص التجديد	Services:
شريك فحص المركبات:	Al Mutakamela Vehicle Testing LLC المتكاملة لفحص المركبات	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Al Mutakamela Alaweer Vehicle Testing المتكاملة العوير لفحص المركبات	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	9 min 28 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	5192857	Appointment Reference No.:


بيانات المركبة / Vehicle Details

بيانات اللوحة:	Public Transportation 92854 Dubai Public Transportation نقل عام 92854 دبي نقل عام	Plate Details:
رقم القاعدة:	MPAEL34P27H520385	Chassis No.:
نوع المركبة:	ISUZU ايسوزو	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	D-MAX دي ماكس	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	PICK-UP بيك اب	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	White ابيض	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	758273 Kms كيلومتر	Current Odometer Reading:

بلد الصنع:	Thailand تايلند	Origin:
ناقل الحركة:	Manual عادي	Gear Type:
رقم المحرك:	020140	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	2	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2600 Kgs / كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	1600 Kgs / كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2007	Model Year:
قوة المحرك:	281	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	4	Cylinders:
عدد المقاعد:	3	No. of Seats:

انبعاثات الكربون / Carbon footprint

استمر في حماية بيئة / Keep protecting Dubai environment / دبي



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



Estimated Vehicle Consumption (Rate last 12 Months)

معدل الاستهلاك السنوي للمركبة (تقديرياً لأخر 12 شهر)

 15899 KM / كم Distance per year المسافة المقطوعة سنوياً	 1636 L / لتر Fuel consumed per year استهلاك الوقود سنوياً	 6561 AED / درهم Fuel cost per year تكلفة الوقود سنوياً	 4.0 ton / طن Carbon footprint per year انبعاثات الكربون سنوياً
---	--	---	---

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 15 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 12 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 21 %	نسبة أول أكسيد الكربون للبتترول Vehicle on Petrol CO Reading 0.91 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading 135 PPM VOL			

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

FRONT LEFT SIDE CHASSIS MOUNTING AREA MINOR DENT AND MISALIGNES, LRFT SIDE DENDER FRAME, FENDER,FRONT BUMPER FRAME, BULKHEAD, RADIATOR SUPPORT FRAME, FENDER FRAME, REAR BUMPER FRAME, LEFT SIDE QUARTER PANEL REPAIRED, MINOR DENTS AND SCRATCHES ON BODY,

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by: 807	تمّ الفحص من قبل :	Transaction Number: 29707285	رقم المعاملة :
Service Name: Renewal Test فحص التجديد	اسم الخدمة :	Payment Method: Cash نقدي	طريقة الدفع :
Attempt No.: 1	رقم المحاولة :	Total Service Fees: 170 AED Paid On 29/09/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 29/09/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.: --	رقم الموقف :	Received by: Ashraf Ali Tamimulansary اشرف على	تم الاستلام من :