CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2934062
Transaction Date	06 Nov 2026, 16:18:13
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	93497900 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number	5N1AA08C69*******
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Armada
Model Year	2009
Color	Grey
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY.,	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN,SCRATCHES , LOOSE ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.E Bonnet	REFITTED .	غطاء المحرك
01.F Trunk	NOT OPEN HANDLE DAMAGED .	صندوق
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS FRAME RUSTY ,PORTION DENT ,PORTION MUDDY .	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Mount	BUSHES CRACKED.	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	DIRTY LOOSE PORTION CUT .	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظريه للجير

Condition	Remarks	الحالة
05.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		**الاطارات**
06.A Front Tyre	EXPIRED CRACKED WORN OUT .	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	EXPIRED CRACKED WORN OUT .	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	DENTS SCRATCHES .	حالة الجنوط
07 Lights		**الاضاءة**
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	PORTION CRACKED .	الضوء الخلفي
08 Brake Condition		**الفرامل**
08.A Disc&Drum	RUSTY.	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		**ممتص الصدمات**
09.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CRACKED .	ازرع
10 Steering Condition		**المقود**
10.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK.	جهاز المقود
10.C Axle	BOOT CUT .	اكسلات
11 Interior Condition		**الحاله الداخليه**
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY ,SIGN OF FLOODED.	اخري
11.B Mirror	LOOSE FADED	المرايا
11.C AC Condition	NOT CHECKED ..	المكيف
11.D Roof Light	ASSEMBLY DAMAGED .	أنارة السقف
11.E FLoor Matting	CENTER CONSOLE BOX LOOSE.	فرش الأرضيه
11.F Dash Board	PORTION CRACKED LOOSE.	لوحة القياده
11.G Roof Ceiling	PORTION LOOSE.	بطانه السقف
11.H Sun Visor	LOOSE	حاجب الشمس
11.I Odometer reading	NOT CHECKED . .	قراءة عداد المسافات
11.J Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE.	لوحة بطانة الباب
11.K Steering Wheel and control buttons	WORN OUT . PORTION CUT.	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.L Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the

vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر **wecare@carscheck.ae**