

Queue Number 2848423

Transaction Date 08 Oct 2026, 13:47:57

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
94279025 (CC10009) (CC10012)

Vehicle Details

Chassis Number	JN8AZ2NC8D*****
Specification	Imported
Make	Infiniti
Model	QX56
Model Year	2013
Color	White
Mileage	151948 Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION RUSTY , (BODY SHAPE CHANGE)	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	FLOOR CHASSIS MUDDY PORTION DENT	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.G Trunk	REFITTED , MISALIGN	صندوق
01.H Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD FENDER FRAME RADIATOR SUPPORT REPAIRED, RIGHT SIDE HOOKE BEND	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	BOTH SIDE CHASSIS REPAIRED RIGHT SIDE CHASSIS BEND,LEFT SIDE PORTION DENT, REAR CROSS MEMBER WELDED REPAIRED	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---------------------------------	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	SIDE EXTRA COVER , SEAT PORTION LOOSE , PORTION DAMAGED , SIDE COVER LOOSE	حالة المقاعد
---------------------	--	--------------

Condition	Remarks	الحالة
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	CUT REWELDED	اخرى
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	OIL WET PARTS REFITTED GETTING RUSTY JERKING	الحالة النظرية للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACK	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACK	الاطار الخلفي
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
08.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08.C Fog light	LEFT SIDE NOT WORKING	كشاف الضباب
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	BUSHES CRACKED	ازرع
09.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY , INTERIOR REFITTED , MODIFIED	اخرى
10.B Mirror	BOTH SIDE AUTO NOT WORKING , LOOSE	المرآيا
10.C AC Condition	OK	المكيف
10.D Steering Wheel and control buttons	WOREN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة Test Certificate

✓ Pass / ناجح

استمارة المركبات
Vehicle Registration




وقت البدء:	14:25	Start Time:
وقت الانتهاء:	14:36	End Time:
رقم الحارة:	01	Lane:
رقم التذكرة:	211	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

بيانات المركبة / Vehicle Details

بيانات اللوحة:	C 49668 Dubai Private دبي خصوصي C 49668	Plate Details:
رقم القاعدة:	JN8AZ2NC8D9330712	Chassis No.:
نوع المركبة:	INFINITI انفينيتي	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	QX56 كيو اكس 56	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	STATION استيشن	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	White ابيض	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	Left Hand Side يسار	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	79932 Kms / كيلومتر ✗	Current Odometer Reading:

انبعاثات الكربون / Carbon footprint



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

رقم الشهادة:	5 TAS 2026 29838182	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	12-10-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	10-11-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	12-10-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	10 min 5 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

قراءة العداد السابقة:	239196 Kms / كيلومتر	Previous Odometer Reading:
بلد الصنع:	Japan اليابان	Origin:
ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	NIL	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2800 Kgs / كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	2200 Kgs / كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2013	Model Year:
قوة المحرك:	400	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	8	Cylinders:
عدد المقاعد:	8	No. of Seats:

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة

Test Certificate



Estimated Vehicle Consumption (Rate last 12 Months)

معدل الاستهلاك السنوي للمركبة (تقديرية لأخر 12 شهر)

	46697 KM / كم Distance per year المسافة المقطوعة سنوياً		4805 L / لتر Fuel consumed per year استهلاك الوقود سنوياً		19269 AED / درهم Fuel cost per year تكلفة الوقود سنوياً		11.5 ton / طن Carbon footprint per year انبعاثات الكربون سنوياً
--	---	--	---	--	---	--	---

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير


نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 12 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 10 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 4 %	نسبة أول أكسيد الكربون للبتترول Vehicle on Petrol CO Reading 0.02 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading 12 PPM VOL			

Inspection Findings / نتائج الفحص

Discrepancies / الفرق	Old Value / القيمة القديمة	New Value / القيمة الجديدة	تم التأكد من صحته / Verified
Odometer Device Odometer Reading Change العداد تغير قراءة عداد المسافات	Authorized, مرخص,	Replaced مستبدل	

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

FRONT BOTH SIDE CHASSIS HEATED REPAIRED.OK BY CCM W/O#20210309-007.FACELIFTED VEHICLE, UNDERBODY CHASSIS AND COMPONENTS GETTING MINOR RUSTY. OLD PASS old km - 239196



Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	48053,27078,27078	تمّ الفحص من قبل :	Transaction Number:	29838182	رقم المعاملة :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method:	VTP Credit Account رقم حساب الشريك	طريقة الدفع :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :	Total Service Fees:	170 AED Paid On 12/10/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 12/10/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :	Received by:	Sittu Paloth Sreesan Paloth سيتو بالوث	تم الاستلام من :



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة وسبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

