CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2994145
Transaction Date	16 Nov 2026, 15:08:25
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	46387682 (CC10026) (CC10026)



Vehicle Details

Chassis Number	KMJWA37R0J*******
Specification	GCC Specification
Make	Hyundai
Model	H1
Model Year	2018
Color	White
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	REAR RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED , MINOR DENT , SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	REAR RIGHT SIDE DOOR REPAINTED PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN	دعامية
01.G Trunk	REPAINTED PORTION REPAIRED	صندوق
01.H Fuel Tank	BADLY DENT	خزان الوقود
01.I Sign of back accident	BACK PANEL , BUMPER FRAME REPAIRED , DENT	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	CHASSIS MUDDY / OK	الشاسيه
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED, PARTS REFITTED GETTING RUSTY , SIGN OF OIL WET	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		**المقاعد**
04.A Seat Condition	PORTION DAMAGE	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		**الجير**

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED, PARTS REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR SCRATCHES DENTS	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS GETTING FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
09 Interior Condition		الحاله الداخليه
09.A Other	INETRIOR PARTS GETTING RUSTY	اخري
09.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
09.C Dash Board	PORTION WORN OUT	لوحة القياده
09.D Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
09.E Steering Wheel and control buttons	PORTION WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.F Gear Shifting Lever	PORTION WORN OUT	ذراع نقل السرعات
10 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
10.A Coolant tank	LOW LEVEL	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae