

Queue Number 2678483

Transaction Date 25 Aug 2026, 12:40:33

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
53590715 (CC10009) (CC10012)

Vehicle Details

Chassis Number JTNB29HKOL*****
 Specification GCC Specification
 Make Toyota
 Model Camry
 Model Year 2020
 Color Unknown
 Mileage 180479 Km
 Fuel Type Hybrid
 Transmission Type
 No. Of Cylinders 4

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body	جسم المركبة
---------	-------------

01.A Fenders	FRONNT BOTH SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY TOTALY REOPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	FLOOR CHASSIS COMPLETELY COVERED CHECKED VISIBLE AREA ONLY	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN	دعامية
01.F Roof	REPAIRED	السقف
01.G Other	SIGN OF TAXI USED	اخرى
01.H Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Vehicle Color	WHITE BLACK	لون المركبة

02 Chassis Condition	الشاسي
----------------------	--------

02.A Chassis	FRONT BOTH SIDE CHASSIS END REPAIRED, PORTION DENT	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition	المحرك
---------------------	--------

03.A Engine Visual Condition	REFITTED, OIL WET,	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--------------------	-----------------------

04 Transmission Condition	الجير
---------------------------	-------

04.A Gear Box Visual Condition	REFITTED, MINOR JERKING	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
06 Interior Condition		الحالة الداخلية
06.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
06.B Mirror	ADJUSTMENT NOT WORKING , CENTER MIRROR SPOT CRACK	المرآيا
06.C AC Condition	OK	المكيف
06.D Dash Board	LEFT SIDE COVER MISSING	لوحة القيادة
06.E Roof Ceiling	REPLACED	بطانة السقف
06.F Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✓ Pass / ناجح

استمارة المركبات
Vehicle Registration



وقت البدء:	12:41	Start Time:
وقت الانتهاء:	12:49	End Time:
رقم الحارة:	03	Lane:
رقم التذكرة:	134	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 TAS 2026 29352555	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	23-08-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	21-09-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	23-08-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	7 min 58 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

بيانات اللوحة:	BB 48919 Dubai Private دبي خصوصي BB 48919	Plate Details:
رقم القاعدة:	JTNB29HK0L3053308	Chassis No.:
نوع المركبة:	TOYOTA تويوتا	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	CAMRY كامري	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	SALOON صالون	Body Type:
الوقود:	Benzene + Electricity بنزين + كهرباء	Fuel Type:
اللون:	White, Black ابيض, اسود	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	Left Hand Side يسار	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	180476 Kms / كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	Japan اليابان	Origin:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	A25A5300448	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	1800 Kgs / كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	1400 Kgs / كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2020	Model Year:
قوة المحرك:	175	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	4	Cylinders:
عدد المقاعد:	5	No. of Seats:



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة Test Certificate



Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 8 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 5 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 5 %	نسبة أول أكسيد الكربون للبتترول Vehicle on Petrol CO Reading 0 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading 8 PPM VOL			

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

FENDER, BULKHEAD, RADIATOR SUPPORT REPAIRED, UNDERNEATH COVERED

	Odometer Record Replace Events Date	02/08/2024	سجل عداد المسافات استبدال تاريخ الأحداث
--	--	------------	--

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	32008	تم الفحص من قبل :	Transaction Number:	29352555	رقم المعاملة :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method:	Credit Card بطاقة إئتمان	طريقة الدفع :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :	Total Service Fees:	170 AED Paid On 23/08/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 23/08/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :	Received by:	Bajurdeen Abdul Gafoor باجوردين	تم الاستلام من :



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

