





Test Certificate

Site Number	: 840-TASJEEL EM AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 18575136	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 21 NOV 2019 09:30:55	Plate Number	: 9389 EA
Queue Number	: 120518	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: WBAFE81007LZ69389	Manufacturer/Model	: BMW/X5
Engine Number	:	Model Year	: 2007
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: SILVER
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:		
01 Lights		الانوار
01.04 - Head Lights		HEADLIGHT BROKEN / BLACK TINTED الانوار الامامية
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.13 - Stub Axle Assemblies, Boots		FRONT RIGHT OUTER AXLE BOOT CRACK & GREASE LEAK المحور
03 Brake System		نظام الفرامل
03.01 - Brake Efficiency Front Wheels Left And Right Hands		REAR BRAKE PADS ALMOST WORN OUT قوة فرامل المحور الامامي
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		ALL TYRES DOT 2016 & CRACKS الاطارات الامامية
04.07 - Rims		SCRATCHES/ LUG BOLT MISSING الرنجات
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		BODY SCRATCHES & DENTS الصيغ
06 General Items		الاشياء العامة
06.01 - Wiper Blades		REAR WIPER BLADE MISSING ماسحات الزجاج الامامي
06.08 - Interior Lights		167036 KMS الانوار الداخلية
06.10 - Mirrors Side View		MALFUNCTION (NO UP DOWN ADJUSTMENT) المرآيا الجانبية
06.12 - Seats Condition And Seats Fixing		INTERIOR PARTLY WORN OUT المقاعد وحالتها وتثبيتها
06.14 - Transmission Condition		MANUAL MODE MALFUNCTION / SLIGHT SHIFT SHOCKS حالة ناقل الحركة
06.16 - Engine Condition, Smoke		OIL LEAK حالة المحرك - الدخان
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others		GEARBOX & STEERING RACK OIL STAINS / REFLECTOR COVER CRACK ملاحظات اخرى
09 Auction		الفحص الكامل



Test Certificate

Site Number	: 840-TASJEEL EM AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 18575136	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 21 NOV 2019 09:30:55	Plate Number	: 9389 EA
Queue Number	: 120518	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: WBAFE81007LZ69389	Manufacturer/Model	: BMW/X5
Engine Number	:	Model Year	: 2007
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: SILVER
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

09.02 - Need Wheel Alignment		بحاجة الى ميزانية العجلات
09.06 - Chassis Ok		النشاصي جيد
09.24 - Digital Display Damaged/Warning Lights	CORNERING LIGHTS/ BRAKE LIGHTS MALFUNCTION MESSAGES ON	عطل في لوحة التحكم الالكتروني
09.25 - Body Repainted	BODY PORTIONS REPAINTED	أثر صدىغ في المركبة
The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.		