



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	16 Jan 2022, 17:51:48
Transaction Number	32343616 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	1GT429CGOFF141830
Engine Number	
Vehicle Class	Heavy
Manufacturer	GMC
Model	Sierra
Model Year	2015
Color	White
Mileage	43867 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	8
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Interior Condition		الحاله الداخليه
01.A AC Condition	OK	المكيف
01.B Mirror	VIEW MIRROR LOOSE	المرابا
01.C Steering Wheel and control buttons	MINOR WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
02 Wipers and Arms		المساحات
02.A Wiper Arm &Blade	WORN OUT	ازرع المساحات والشفرات
03 Transmission Condition		الجير
03.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
03.B Gear Box	OK	الجير
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Belt	OK	حزام الأمان
04.B Seat Condition	OK	حالة المقاعد
05 Lights		الاضاءة
05.A Head Light	ALL LIGHTS WORKING	الاضاءة الرئيسية
06 Battery Condition		حالة البطارية

DEFECT	REMARKS	
06.A Battery Condition	OK	حالة البطارية
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2016 CRACKED & EXPIRED	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2016 CRACKED & EXPIRED	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	RIMS GETTING RUSTY	حالة الجنوط
08 Body		جسم المركبة
08.A Paint	BODY PORTION REPAINTED,MINOR DENT,SCRATCHES,PORTION RUSTY	الصبغ
08.B Fenders	FRONT RIGHT SIDE FENDER REPAINTED	مدكار
08.C Trunk	DENT	صندوق
08.D Rusty	UNDER BODY PARTS, SUSPENSION , CHASSIS ,FLOOR RUSTY	صدأ
09 Chassis Condition		الشاسي
09.A Chassis	CHASSIS FRAME GETTING RUSTY	الشاسيه
10 Engine Condition		المحرك
10.A Engine Condition	OK	حالة المحرك
11 Brake Condition		الفرامل
11.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك ووطنابير الفرامل
11.B Break Pads	GETTING WEAR	سفايف الرامل
12 Exhaust System		نظام العادم
12.A Other	GETTING RUSTY	اخرى

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.