CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2899738
Transaction Date	30 Oct 2026, 14:54:34
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	17926503 (CC10010) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	6T1BE32K36*******
Specification	GCC Specification
Make	Toyota
Model	Camry
Model Year	2006
Color	White
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.B Doors	REAR BOTH SIDE DOORS NOT OPEN	أبواب
01.C Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY.,	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN,SCRATCHES , LOOSE ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.F Bonnet	GRILL MISSING ,SHOCK WEAK	غطاء المحرك
01.G Trunk	NOT OPEN	صندوق
01.H Sign of back accident	BACK PANEL ,QUARTER PANEL COMPARTMENT FLOOR REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	REAR EXTENSION REPAIRED DENT THICK RUSTPROOFED. FRONT CHASSIS OILY MUDDY.	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Mount	BUSHES CRACKED.	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		**الاطارات**
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021 EXPIRED CRACKED .	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021 EXPIRED CRACKED.	الاطار الخلفي
07 Lights		**الاضاءة**
07.A Head Light	LENS FADED ,ALL LIGHT NOT CHECKED. LEFT SIDE CRACKED.	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	RIGHT SIDE DAMAGED.	الضوء الخلفي
08 Brake Condition		**الفرامل**
08.A Disc&Drum	PARTS RUSTY.	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		**ممتص الصدمات**
09.A Shock Absorber	LEAK /.	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CUT /.	ازرع
10 Steering Condition		**المقود**
10.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
10.C Axle	BOOT CUT .	اكسلات
11 Interior Condition		**الحاله الداخليه**
11.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER WORN OUT,CUP HOLDER COVER MISSING,INTERIOR PARTS GETTING RUSTY ,SIGN OF FLOODED	اخري
11.B Mirror	CENTER FADED	المرايا
11.C AC Condition	NOT CHECK,GRILL PORTION CRACK	المكيف
11.D Dash Board	PORTION CRACKED	لوحة القياده
11.E Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
11.F Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
11.G Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.I Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير

station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae