



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	20 Jan 2023, 11:51:44
Transaction Number	48373101 (CC10006)	Queue Number	660220



Chassis Number	4T1BG22K7WU356182
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Toyota
Model	Camry
Model Year	1998
Color	White
Mileage	001 Miles
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	Imported

DEFECT	REMARKS	
01 Transmission Condition		الجير
01.A Visual Gear Box Condition	REFITTED OIL LEAK .	حالة الجير النظري
01.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
02 Engine Condition		المحرك
02.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED,KEY MISSING ,OIL LEAK ,REFITTED .	حالة المحرك النظري
03 Suspension System		ممتص الصدمات
03.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED.	ازرع
03.B Shock Absorber	LEAK WEAK .	ممتص الصدمات
04 Steering Condition		المقود
04.A Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
04.B Steering Oil	OIL LEAK.	زيت المقود
04.C Tie Rod End	BOOT CUT .	مؤخرة الرودادات
04.D Steering Boot	BOOT CUT.	ربلة المقود
05 Interior Condition		الحالة الداخليه

DEFECT	REMARKS	
05.A Roof Ceiling	PORTION LOOSE .	بطاننه السقف
05.B Other	GEAR KNOB WORN OUT .	اخرى
05.C Dash Board	PORTION DAMAGE .	لوحة القيادة
05.D AC Condition	NOT CHECKED .	المكيف
05.E Odometer reading	NOT CHECKED .	قراءة عداد المسافات
05.F Door Panel	SIDE PANEL COVER LOOSE .	لوحة بطانة الباب
05.G Steering Wheel and control buttons	DAMAGED	عجلة القيادة وازرار التحكم
06 Body		جسم المركبة
06.A Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY .	صدأ
06.B Other	FRONT BUMPER FRAME ,BULKHEAD ,RADIATOR SUPPORT REPAIRED.	اخرى
06.C Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
06.D Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGE .	دعامية
06.E Paint	BODY PORTION REPAIRED ,REPAINTED ,DENTS SCRATCHES ,PORTION FADED & RUSTY .	الصبغ
06.F Fenders	REFITTED .	مدكار
06.G Bonnet	REFITTED .	غطاء المحرك
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED .	الاطار الامامي
07.B Spare Tire &Tools	BOTH SIDE 2019 CRACKED .	الاطار الاحتياطي و العدة
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	ALL LIGHTS NOT CHECKED .	الاضاءة الرئيسية
09 Seats Condition		المقاعد
09.A Seat Condition	PORTION DAMAGE .	حالة المقاعد
10 Chassis Condition		الشاسي
10.A Chassis Number	VIN STICKER LOOSE .	رقم القاعدة
10.B Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK.	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.