

Queue Number 2877841

Transaction Date 19 Oct 2026, 17:42:46

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
57696070 (CC10006) (CC10006)

Vehicle Details

Chassis Number	KNAFC52696*****
Specification	GCC Specification
Make	Kia
Model	Carens
Model Year	2006
Color	White
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED , PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES , PORTION FADED , PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Doors	RUSTY REPAIRED	أبواب
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	BACK PANEL, QUATER PANEL REPAIRED, UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY, RUSTY	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN, PORTION SCRATCHES	دعامية
01.F Door Handle & Lock	REAR LEFT SIDE OUTER HANDLE LOCK DAMAGE	مقابض الأبواب والأقفال
01.G Sign of back accident	BACK PANEL, QUATER PANEL, COMPARTMENT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis Extension	REAR RIGHT CHASSIS EXTENSION SIDE END DENT	تمديدات الشاسي
02.B Chassis	FRONT LEFT SIDE RUSTY WEAK , CRACK	الشاسيه

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED REFITTED OIL LEAK . PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Transmission Condition

الجير

04.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED REFITTED OIL LEAK PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACK , RIGHT SIDE DAMAGE	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023 WORN OUT CRACK , RIGHT SIDE DAMAGE	الاطار الخلفي
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
06.B Tail Light	PORTION DAMAGE	الضوء الخلفي
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	REAR BOTH SIDE LOWER ARM BEND	ازرع
08.B Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CRACK	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
09 Steering Condition		المقود
09.A Tie Rod End	BOOT CRACK	مؤخرة الرودادات
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER WORN OUT , INETRIOR PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	اخرى
10.B Dash Board	PORTION WORN OUT	لوحة القيادة
10.C Roof Ceiling	PORTION WORN OUT	بطانه السقف
10.D Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.E Steering Wheel and control buttons	PORTION WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.F Gear Shifting Lever	PORTION WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae