CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2877803
Transaction Date	17 Oct 2026, 11:08:11
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	34763835 (CC10010) (CC10010)

Vehicle Details

Chassis Number	VF36DRFJF8*******
Specification	GCC Specification
Make	Peugeot
Model	407
Model Year	2008
Color	Red
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT .	الارضية
01.D Bumper	BUMPER MISALIGN ,SCRATCHES ,PORTION DAMAGED.	دعامية
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS COVERED OILY MUDDY ,CHECKED ONLY VISIBLE AREA . OK.	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN CHECKED ONLY STICKER.	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	DIRTY LOOSE.	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED.	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات

Condition	Remarks	الحالة
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACKED WORN OUT .	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACKED WORN OUT /.	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	PARTS RUSTY.	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
09.B Arms	LOWER ARM BUSHES CRACK	ازرع
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	CUT	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY,SIGN OF FLOODED.	اخري
11.B Mirror	LOOSE FADED.	المرايا
11.C AC Condition	NOT CHECKED.	المكيف
11.D Roof Light	COVER MISSING.	أنارة السقف
11.E FLoor Matting	CENTER CONSOLE BOX DAMAGED.	فرش الأرضيه
11.F Dash Board	PORTION LOOSE.	لوحة القياده
11.G Roof Ceiling	LOOSE.	بطانه السقف
11.H Sun Visor	LOOSE.	حاجب الشمس
11.I Odometer reading	NOT CHECKED .	قراءة عداد المسافات
11.J Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
11.K Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.L Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
.للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae