



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **27 Nov 2022, 13:59:55**
 Transaction Number **81337752 (CC10009)** Queue Number **631218**



Chassis Number **WBAKB8100BC345026**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **BMW**
 Model **750**
 Model Year **2011**
 Color **White**
 Mileage **119999 Km**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **8**
 Specification **GCC Specification**

DEFECT	REMARKS	
01 Engine Condition		المحرك
01.A Visual Engine Condition	OIL LEAK REFITTED ABNORMAL NOISY	حالة المحرك النظري
01.B Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي
01.C Smoke	BLACK SMOKE	دخان
02 Lights		الاضاءة
02.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
03 Suspension System		ممتص الصدمات
03.A Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
03.B Arms	LOWER ARM BUSH CUT	ازرع
04 Interior Condition		الحالة الداخلية
04.A Other	INTERIOR BUTTONS FADED	اخرى
04.B AC Condition	OK	المكيف
04.C Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانة السقف
04.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT NOISY	عجلة القيادة وازرار التحكم
05 Tires and Rims Condition		الاطارات

DEFECT	REMARKS	
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021,	الاطار الامامي
06 Body		جسم المركبة
06.A Bumper	MISALIGN	دعامية
06.B Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
06.C Paint	BODY PORTION REPAIRED , REPAINTED & MINOR DENT ,SCRATCHES,	الصبغ
06.D Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
06.E Floor	UNDER FLOOR CHASSIS COVERED OLY CHECKED VISIBLE AREA ONLY	الارضية
06.F Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
06.G Windshield	FRONT SPOT CRACKED	زجاج
07 Transmission Condition		الجير
07.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
07.B Visual Gear Box Condition	OIL LEAK REFITTED	حالة الجير النظرى
07.C Gear Box Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي الجير
08 Steering Condition		المقود
08.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
08.B Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
09 Chassis Condition		الشاسي
09.A Chassis	CHASSIS COVERED CHECKED VISIBLE AREA ONLY /OK	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.