

Queue Number

2836145

Transaction Date

06 Oct 2026, 13:43:10

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

29209226 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number	JN1CC11C18*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Tiida
Model Year	2008
Color	Silver
Mileage	585450 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED , EXCEPT ROOF , DENT SCRATCHES , PORTION FADED CRACK	الصبغ
01.C Doors	REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	BOTH SIDE RUNNING BOARD OUTER SKIRT FIX BY SCREW	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN , SCRATCHES , FIXS BY SCREW,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.G Bonnet	REFITTED , MISALIGN	غطاء المحرك
01.H Sign of back accident	BACK PANEL ,QUARTER PANEL ,COMPARTMENT FLOOR REPAIRED,DENT .	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	REAR CHASSIS EXTENSION REPAIRED DENT ,FRONT CHASSIS CROSS MEMBER RUSTY BULGED .	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Smoke	BLACK	دخان
03.B Other	FUSE BOX DAMAGE	اخرى
03.C Engine Visual Condition	PARTS REFITTED GETTING RUSTY , MINOR OIL LEAK,ABNORMAL NOISY ,	الحالة النظرية للمحرك

04 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
04.A Gear Box Visual Condition	REFITTED GETTING RUSTY , MINOR OIL LEAK, DELAY SHIFTING NOT WORKING PROPERLY , JERKING	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	RIGHT SIDE 2021 EXPIRED PUNCTURE , LEFT SIDE 2023 CRACK	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	LEFT SIDE 2023 CRACK , RIGHT SIDE 2024 PUNCTURE	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
06 Wipers and Arms		المساحات
06.A Wiper Arm &Blade	RIGHT SIDE DAMAGE , WATER TANK COVER MISSING	ازرع المساحات والشفرات
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED , RIGHT SIDE BRACKET DAMAGE FIXS BY WIRE	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	DAMAGE	الضوء الخلفي
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	REAR BOTH SIDE WORN OUT	ممتص الصدمات
08.B Arms	BUSHES CRACK	ازرع
08.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
08.D Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
09 Steering Condition		المقود
09.A Rack Pinion	WORN OUT	مسطرة المقود
09.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
09.C Axle	BOOT CUT	اكسلات
10 Interior Condition		الحالة الداخليه
10.A Other	CENTER CONSOLE PANEL WORN OUT , INETERIOR PARTS GETTING RUSTY SIGN OF FLOODED	اخرى
10.B AC Condition	NOT COOLING , PANEL DAMAGE	المكيف
10.C Roof Light	GETTING WORN OUT	أنارة السقف
10.D Power Window Switch And Glass	MAIN SWICTH CONTROL PANEL PORTION WORN OUT	مفتاح النافذه و الزجاج
10.E FLOOR Matting	DIRTY	فرش الأرضيه
10.F Audio	RADIO NOT WORKING , ANTENNA PORTION FADED	صوتيات
10.G Dash Board	PORTION WORN OUT , LOWER PORTION LOOSE	لوحة القيادة
10.H Roof Ceiling	GRAB HANDLE PORTION WORN OUT	بطانه السقف
10.I Sun Visor	LEFT SIDE LOOSE	حاجب الشمس
10.J Door Panel	PORTION DAMAGE	لوحة بطانة الباب
10.K Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.L Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT ,DISPLAY PANEL PORTION LOOSE	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae