



Test Certificate

Site Number	: 756-SHJ AUTO VILLAGE	Plate Code	:	
Transaction Number	: 24399416	Plate Category	:	
Transaction Date	: 22 FEB 2021 09:05:41	Plate Number	:	
Queue Number	: 300085	Import Doc. Ref.	:	54179 EA
Chassis Number	: JTMHX09J6F5054179	Manufacturer/Model	:	TOYOTA/LAND CRUISER
Engine Number	:	Model Year	:	2015
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	:	WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION	Mileage	:	149832

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
16 Side Slip Test		فحص ميزانية الاطارات
16.01 - Side Slip Test	Passed	فحص ميزانية الاطارات
17 Shock Absorbers Test		فحص مخمد الصدمات
17.01 - Shock Absorber Test	Passed	فحص مخمد الصدمات
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.08 - Power Steering Pump		المضخة الهيدرولكية للمقود
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
		ALL TIRE CRACK & W/OUT
05 Body		الهيكل
05.01 - Rusty		الصدأ
		UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY
05.02 - Paint		الصينغ
		BODY PORTION DEEP DENT & SCRATCHES
05.04 - Fenders		المدكار
		FRT FENDER DEEP DENT
05.05 - Bumpers		الدعامية
		FRT BUMPER DAMAGE,CRACK
09 Auction		الفحص الكامل
09.06 - Chassis Ok		الشاصي جيد
09.06 - Chassis Ok		الشاصي جيد
09.09 - Engine And Gear Box Performance Ok		فحص حالة الماكينة والجبر
09.10 - Engine Oil Leaking		تهريب زيت المحرك
09.14 - Sign Of Front Accident		أثر حادث في مقدمة المركبة

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.
Tasjeel is not responsible for any hidden defects.

شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط
تسجيل غير مسؤولة عن العيوب الخفية