



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **11 May 2022, 18:09:56**
 Transaction Number **48195133 (CC10008)** Queue Number **312309**



Chassis Number **WPOZZZ97ZEL000361**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Porsche**
 Model **Panamera**
 Model Year **2014**
 Color **White**
 Mileage **125579 Km**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **6**
 Specification **GCC Specification**

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Floor	UNDER FLOOR FULLY COVERED, CHECKED VISIBLE AREA OK	الارضية
01.B Bonnet	SHOCK WEAK	غطاء المحرك
01.C Paint	BODY MINOR DENTS SCRATCHES	الصبغ
02 Interior Condition		الحالة الداخليه
02.A AC Condition	OK	المكيف
02.B Roof Ceiling	LOOSE	بطانه السقف
03 Tires and Rims Condition		الاطارات
03.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الخلفي
03.B Front Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الامامي
04 Transmission Condition		الجير
04.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
04.B Visual Gear Box Condition	SIGN OF MINOR OIL LEAK	حالة الجير النظرى
05 Suspension System		ممتص الصدمات

DEFECT	REMARKS	
05.A Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
06 Steering Condition		المقود
06.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
07 Chassis Condition		الشاصي
07.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه
08 Engine Condition		المحرك
08.A Visual Engine Condition	MINOR OIL LEAK	حالة المحرك النظري

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.