



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>26 Sep 2022, 18:13:27</b>
Transaction Number	<b>42370825 (CC10009)</b>	Queue Number	<b>596586</b>



Chassis Number	<b>2G1F91E32E9155714</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Chevrolet</b>
Model	<b>Camaro</b>
Model Year	<b>2014</b>
Color	<b>Red</b>
Mileage	<b>169048 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>6</b>
Specification	<b>GCC Specification</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>
01.A Door Panel	LOOSE	لوحة بطانة الباب
01.B AC Condition	SWITCH MISSING & NOT WORKING	المكيف
01.C Audio	AUDIO SCREEN MISSING	صوتيات
<b>02 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
02.A Paint	BODY REPAINTED , PORTION REPAIRED MINOR DENTS SCRATCHES	الصبغ
02.B Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
02.C Other	BACK PANEL REPAIRED	اخرى
02.D Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
<b>03 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
03.A Warning Light	WARNING LIGHT ON IN DISPLAY	ضوء تحذير
<b>04 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
04.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
04.B Visual Gear Box Condition	JERKING	حالة الجير النظري
04.C Gear Box Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي الجير

DEFECT	REMARKS	
<b>05 Suspension System</b>		ممتص الصدمات
05.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
05.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
<b>06 Engine Condition</b>		المحرك
06.A Visual Engine Condition	MINOR OIL LEAK	حالة المحرك النظري
<b>07 Steering Condition</b>		المقود
07.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
<b>08 Chassis Condition</b>		الشاسي
08.A Chassis	REAR BOTH SIDE CHASSIS EXTENSION DENT	الشاسيه
<b>09 Tires and Rims Condition</b>		الاطارات
09.A Rims Condition	SCRATCHES	حالة الجنوط
09.B Front Tyre	BOTH SIDE 2019 PUNCHER	الاطار الامامي
09.C Rear Tyre	BOTH SIDE 2019 PUNTURE	الاطار الخلفي
<b>10 Seats Condition</b>		المقاعد
10.A Seat Condition	FRONT RIGHT SIDE SEAT ADJUSTMENT NOT WORK PROPERLY	حالة المقاعد

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.