

TEST CERTIFICATE

Site Number Transaction Number **840-Emirates Auctions** 78617827 (CC10008)

Transaction Date

18 Jan 2023, 15:59:43

Queue Number

659198

Chassis Number

MM7DE3SYXFW282889

Engine Number

Vehicle Class

Car

Manufacturer

Mazda

Model

2

Model Year

2015

Color

White

Mileage

79300 Km

Fuel Type

Petrol

No. Of Cylinders

Specification

GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Engine Condition		المحرك
01.A Visual Engine Condition	ОК	حالة المحرك النظرى
02 Transmission Condition		الجير
02.A Visual Gear Box Condition	ОК	حالة الجير النظرى
02.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
03 Steering Condition		المقود
03.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
04 Chassis Condition		الشاصي
04.A Chassis	OK	الشاسيه
05 Lights		الاضاءة
05.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2016 EXPIRED ,CRACKED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2016 EXPIRED ,CRACKED	الاطار الخلفي

DEFECT	REMARKS	
07 Body		جسم المركبة
07.A Paint	BODY MINOR DENT SCRATCHES,	الصبغ
08 Interior Condition		الحاله الداخليه
08.A AC Condition	ОК	المكيف

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.