



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	23 Jan 2023, 15:52:47
Transaction Number	86517014 (CC10010)	Queue Number	657811



Chassis Number	KNAJC525195895836
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Kia
Model	Sorento
Model Year	2009
Color	--
Mileage	162689 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	6
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Chassis Condition		الشاسي
01.A Chassis	CHASSIS FRAME COMPLETE THICK RUST PROOFED ,GETTING RUSTY	الشاسيه
01.B Chassis Number	VIN STICKER PORTION DAMAGED	رقم القاعدة
02 Engine Condition		المحرك
02.A Visual Engine Condition	OIL LEAK ,ABNORMAL NOISY .	حالة المحرك النظري
02.B Smoke	WHITE SMOKE .	دخان
03 Interior Condition		الحاله الداخليه
03.A Mirror	REAR VIEW MIRROR FADED & ADJUSTMENT NOT WORKING	المرايا
03.B Roof Light	DAMAGED,LOOSE	أنارة السقف
03.C Dash Board	PORTION CRACKED	لوحة القيادة
03.D AC Condition	NOT WORKING	المكيف
03.E Other	CENTER CONSOLE BOX LOOSE	اخرى
03.F Sun Visor	COVER MISSING	حاجب الشمس
03.G Audio	DISPLAY FADED	صوتيات
04 Body		جسم المركبة
04.A Paint	BODY PORTION REPAIRED , REPAINTED & MINOR DENT	الصبغ

DEFECT	REMARKS	
	,SCRATCHES,PORTION FADED,	
04.B Fuel Tank	COVER DENT	خزان الوقود
04.C Doors	FRONT RIGHT SIDE DENT	أبواب
04.D Rusty	UNDER BODY PARTS SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
04.E Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED	دعامية
04.F Vehicle Color	BLUE ,GRAY,	لون المركبة
05 Steering Condition		المقود
05.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
06 Transmission Condition		الجير
06.A DIFFERENTIAL	OIL LEAK .	الدفرنشل
06.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06.C Visual Gear Box Condition	OIL LEAK .	حالة الجير النظري
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Brake Pedal	SPONGY .	دواسة الفرامل
08 Seats Condition		المقاعد
08.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
09 Tires and Rims Condition		الاطارات
09.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2020 CRACKED ,	الاطار الخلفي
09.B Spare Tire &Tools	SPARE TIRE MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
09.C Front Tyre	BOTH SIDE 2020 CRACKED ,	الاطار الامامي
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Shock Absorber	WEAK	ممتص الصدمات
10.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
11 Lights		الاضاءة
11.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
11.B Brake Light	RIGHT SIDE NOT WORKING	نور الفرامل

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.