

Queue Number

2877751

Transaction Date

20 Oct 2026, 14:30:06

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

78914012 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number	SALLMAMA45*****
Specification	GCC Specification
Make	Range Rover
Model	HSE
Model Year	2005
Color	Black
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REFITED .	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR CHASSIS COMPLETE COVERED COVER PORTION CUT ,CHECKED ONLY VISIBLE AREA	الارضية
01.E Bumper	BUMPER MISALIGN ,SCRATCHES ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.F Bonnet	REFITED .	غطاء المحرك
01.G Trunk	NOT OPEN	صندوق

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS FRAME RUSTY ,MUDDY PORTION DENT .	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN PUNCHING AREA LAMINATED NOT VISIBLE .	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	BUSHES CRACKED.	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITED OIL LEAK,PARTS RUSTY,PARTS MISSING	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	DIRTY LOOSE PORTION DAMAGED.	حالة المقاعد
---------------------	------------------------------	--------------

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظرية للجير
05.B Gear Box Mount	BUSHES CRACKED.	كرسي الجير
05.C Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021 EXPIRED CRACKED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SID 2021 EXPIRED CRACKED	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	PARTS RUSTY.	دسك وطمباير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	WEAK ,LEAK, BODY LEVEL LOW.	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CUT	ازرع
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
10.C Axle	BOOT CUT .	اكسلات
11 Interior Condition		الحالة الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY,SIGN OF FLOODED.	اخرى
11.B AC Condition	NOT CHECKED.,	المكيف
11.C Dash Board	LOOSE PORTION DAMAGED CRACKED	لوحة القيادة
11.D Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
11.E Sun Visor	LOOSE	حاجب الشمس
11.F Odometer reading	NOT CHECKED.,	قراءة عداد المسافات
11.G Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
11.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.I Sunroof	SHIELD LOOSE.	فتحت سقف
11.J Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the

vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae