

Queue Number 2870325

Transaction Date 15 Oct 2026, 12:31:45

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
21809716 (CC10009) (CC10012)

Vehicle Details

Chassis Number	WBSFV910XD*****
Specification	GCC Specification
Make	BMW
Model	M5
Model Year	2013
Color	White
Mileage	174665 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	FLOOR COVERED PORTION DENT, MUDDY	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.G Pillars	RIGHT SIDE B / C / PILLAR ROCKER PANEL REPAIRED	القوائم
01.H Fuel Tank	BRACKET LOOSE BOLT MISSING	خزان الوقود
01.I Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD FENDER FRAME REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT BOTH SIDE CHASSIS REPAIRED, LEFT SIDE CHASSIS BEND	الشاسيه
02.B Chassis Number	STICKER PORTION WORN OUT	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Other	AIR INTAKE & OTHER PARTS MISSING	اخرى
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECKED OIL LEAK REFITTED,	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	WORN OUT , REAR LOOSE	حالة المقاعد
---------------------	-----------------------	--------------

Condition	Remarks	الحالة
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Catalytic Converter	MISSING	دبة البيئة
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED REFITTD GETTING RUSTY	الحالة النظره للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2026	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
08.B Tail Light	LEFT SIDE PORTION CRACK	الضوء الخلفي
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطناير الفرامل
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
10.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY , CENTER CONSOLE BOX PORTION DAMAGED	اخرى
11.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
11.C Power Window Switch And Glass	PANEL SWITCH MELTED , CRACK	مفتاح النافذه و الزجاج
11.D Floor Matting	REFITTED	فرش الأرضيه
11.E Audio	SCREEN FADED	صوتيات
11.F Roof Ceiling	LOOSE	بطانه السقف
11.G Door Panel	WORN OUT , PORTION CUT	لوحة بطانة الباب
11.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.I Gear Shifting Lever	PANEL LOOSE	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها

condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae